



Governador Eduardo Correa Reidel

Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Tecnologia, Ciência e Inovação Jaime Elias Verruck

> Diretor Presidente André Borges Barros de Araújo

Diretor de Licenciamento e Fiscalização Luiz Mário Ferreira

> Gerente de Recursos Hídricos Leonardo Sampaio Costa

PROGESTÃO-MS | PONTO FOCAIS Leonardo Sampaio Costa Eliane Maria Garcia

Meta 1.1 – Integração dos Dados de Usuários de Recursos Hídricos Leonardo Sampaio Costa - lcosta@imasul.ms.gov.br Luciano Jikimura - ljikimura@imasul.ms.gov.br

> Meta 1.2 – Capacitação em Recursos Hídricos Eliane Maria Garcia - egarcia@imasul.ms.gov.br

Meta 1.3 – Contribuição para Difusão de Conhecimento Eliane Maria Garcia - egarcia@imasul.ms.gov.br

Meta 1.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos Elisabeth Arndt - earndt@imasul.ms.gov.br

Meta 1.5 – Segurança de Barragens Eloiza Marques - emarques@imasul.ms.gov.br

Meta 1.6 - Monitoramento Hidrológico Elisabeth Arndt - earndt@imasul.ms.gov.br/

Meta 1.7 - Fiscalização de Uso dos Recursos Hídricos Leonardo Sampaio Costa - lcosta@imasul.ms.gov.br







Apresentação

O Estado de Mato Grosso do Sul assinou o Contrato 036/2023/ANA-PROGESTAO III - Documento nº 02500.052757/2023-78 de 13 de setembro de 2023, celebrado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), tendo como interveniente o Conselho Estadual de Recursos Hídricos CERH/MS, tem por finalidade transferir recursos financeiros da ANA ao IMASUL na forma de pagamento pelo alcance de metas de gerenciamento de recursos hídricos. Mato Grosso do Sul vem se consilidando a cada ano na gestão de recursos hídricos, e o Progestão permitiu alavancar esse processo contribuindo para esse crescimento desde o primeiro ciclo em 2013.

Para o alcance das metas e a execução da gestão de recursos hídricos no estado, o Imasul por meio da Gerência de Recursos Hídricos dispõe de um quadro significativo de servidores qualificados e capacitados anualmente em sua maioria servidores efetivos da carreira de fiscalização ambiental, além de contratados por meio de edital com recursos do Progestão denominados analistas de recursos hídricos, bolsistas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e cargos comissionados. Neste ano de 2024 foi realizado concurso público e novos servidores efetivos dentre fiscais e analistas vieram compor a equipe.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul encerra 2024 com equipe composta por 38 servidores dentre eles: 17 do quadro efetivo, 13 contratados por edital Progestão, 6 bolsistas da UEMS por convênio e 02 cargos em comissão.


O Progestão 3º Ciclo tem como pontos focais os servidores: Leonardo Sampaio Costa, fiscal ambiental e gerente de recursos hídricos (GRH) e Eliane Maria Garcia, fiscal ambiental do Núcleo de Capacitação em Recursos Hídricos da GRH, em Mato Grosso do Sul.



O Relatório 2º período do 3º Ciclo do Progestão foi apresentado e aprovado na **56º Reunião Ordinária Virtual realizada no dia 31 de março de 2025 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos** conforme **Resolução CERH/MS nº 91, de 31 de março de 2025**, em anexo. A aprovação deste Relatório também será pulicado no site do Imasul.














Apresentação do Relatório 2024 do Progestão 3 na 56° Reunião Ordinária Virtual do CERH-MS

Disponibilização no CNARH dos dados cadastrais de usos e usuários de recursos hídricos de domínio estadual regularizados ao longo do período, com base na Resolução CNRH nº 126/2011.

No Estado de Mato Grosso do Sul, para a solicitação de Outorga, o usuário deverá efetuar suas declarações de usos no Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos - CEURH, no Sistema Imasul de Registro e Informações Estratégicas de Meio Ambiente (Siriema), disponível em http://siriema.imasul.ms.gov.br. Após o envio do cadastro, o sistema informará ao usuário se seu uso será sujeito ou não a outorga, conforme Resolução CERH N°025/2015 e alterações.

Caso o mesmo seja, o usuário deverá vincular suas DURH's à solicitação de Outorga - podendo, no caso, ser vinculadas até 5 (cinco) declarações de uso em um mesmo processo - e anexar documentos necessários de acordo com o uso e finalidade de uso dos pontos informados.

Para a integração dos dados de usuários de recursos hídricos em corpos de água de domínio do Estado de Mato Grosso do Sul foi gerada uma planilha Excel com extensão CSV contendo todos os dados que atendiam aos seguintes parâmetros:


- 1. Cadastrados até a data de 31 de dezembro de 2024;
- 2. Identificados como uso insignificante conforme Resolução CERH/MS n. º 25/2015 e alterações;
- 3. Validados pela equipe da Gerência de Recursos Hídricos no módulo Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos CEURH/MS;
- 4. Identificados como uso outorgável conforme Decreto Estadual nº 13.990 de 02 de julho de 2014, que regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Mato Grosso do Sul:
- 5. Vinculados a um processo de outorga com situação Deferida e com respectiva portaria assinada pelo Diretor Presidente do Imasul.



O arquivo CSV foi gerado diretamente da base de dados do sistema SIRIEMA, responsável pela manutenção do Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos e pelo Sistema de Gestão de Outorga de Águas. O arquivo foi então enviado ao CNARH, através de acesso disponibilizado pela Agência Nacional de Águas para a equipe responsável pelo desenvolvimento de sistemas para o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL.

No que tange o quantitativo de declarações enviadas, totalizaram 1557 dados integrados sendo: 863 outorgados: 529 captações subterrâneas, 97 barragens, 13 lançamentos de efluentes, 224 captações superficiais;

No que tange os usos insignificantes, foram enviados 694 dados, sendo: 111 de captações subterrâneas, 137 barragens,446 captações superficiais.



Complementação no CNARH de dados adicionais sobre águas subterrâneas referentes aos poços de usuários regularizados

Foi preenchida a tabela a seguir, que segue em anexo à este relatório.

I) planilha_progestao_aguassubterraneas_ciclo3.xlsx

Verificação da consistência dos dados já disponibilizados no CNARH devendo ser corrigidas ou justificadas, quando couber

II) Foram consistidos 18 dados no CNARH

Elaboração e acompanhamento de plano tecnológico para automatizar a inserção e a atualização dos dados das regularizações emitidas pelo estado no CNARH.

Foram desenvolvidos e implementados as views para seleção de dados e formatação conforme os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) e rotinas de extração de dados em formato .CSV, abrangendo o Uso Insignificante e Outorgas do Ano Anterior.

Durante a fase de testes de integração no ambiente de homologação, identificaram-se inconsistências na transmissão de arquivos. O suporte técnico da ANA indicou que o protocolo de submissão requer a conversão dos dados para o formato binário antes do envio ao endpoint designado. Atualmente, estão sendo executadas modificações e adequações na API de comunicação para garantir a conformidade com o padrão de transmissão especificado. Esses ajustes visam habilitar a próxima etapa de testes de validação.

A T.I do Imasul estima mais dois meses para término do serviço de integração dos dados.

META 1.2 - CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS

No ano de 2024 foram realizados 45 eventos de capacitação, dentre eles: 18 CURSOS 26 eventos 01 visita técnica nas modalidades, presencial (28), semipresencial (0) e à distância (17), totalizando 252 participantes e 1.048 horas de capacitação. Muitos eventos e cursos são disponibilizados pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico e outras instituições, outras capacitações são promovidas pelo próprio órgão gestor de recursos hídricos (IMASUL) e em parcerias com outras instituições sempre visando atender os entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

O Imasul por meio da Gerência de Recursos Hídricos possui uma equipe multidisciplinar que ao longo dos anos vem se capacitando e realizando a transferência de conhecimento e saberes a novos integrantes da equipe bem como entes do Sistema de forma gradual, por meio de palestras, webinares, seminários e outros eventos sempre debatendo temas atuais na área de recursos hídricos.

Muitos eventos são realizados na modalidade à distância, permitindo a participação de um número maior de participantes com transmissão online, para isso dispõe de um canal para transmissão ao vivo pelo YouTube (https://youtube.com/c/meioambientems) permitindo a continuidade das atividades e mantendo a participação do público interno e externo nos eventos. Além de dispor da assinatura da ferramenta ZOOM para reuniões e capacitações.

Todos os eventos que possuem participação de técnicos ou que são ministrados pelo próprio órgão, são cadastrados e apresentados neste relatório, além de ser apresentado via Planilha Padrão, disponibilizada pela ANA aos estados, devidamente preenchida e enviada por meio de formulário google para comprovação da executação da meta.

Atualmente a equipe de recursos hídricos foi ampliada com a posse de novos concursados, são nove servidores entre fiscais, analistas e administrativos que iniciaram suas atividades no final de 2024 e em 2025 serão capacitados. Os novos servidores compõe a equipe de servidores efetivos, analistas de recursos hídricos contratados temporariamente com recursos do Progestão e bolsitas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) por meio de convênio.



Embora o Imasul não tenha um setor específico de capacitação ou um Plano de Capacitação geral para a gestão ambiental, a área de recursos hídricos oferece capacitações com o tema recursos hídricos para entes do sistema, bem como para todo o órgão.

Todos os anos são ministrados capacitações sobre Regularização do Uso de Recursos Hídricos e outros temas conforme demanda espontânea oriundas das instituições e das prefeituras.

O destaque desse período são os ministrantes dessas capacitações externas que são servidores do quadro efetivo, chamados "pratas da casa", fiscais e analistas que atuam na área de recursos hídricos há mais de dez anos e vem sendo capacitados desde a criação do setor no órgão.

Figura 2: Apresentação do MS no 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL Resultados e Discussões Instrumentos de gestão de recursos hídricos PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS estabelecidos pelo PERH/MS: I. Planos de Recursos Hídricos; II. Outorga; III. Cobrança; IV. Enquadramentos; V. Sistema de Informações.

Baseado na programação anual para 2024, foram executados 37,5% do previsto. Dos 11 macrotemas listados no Plano de Capacitação 5 foram atendidos. O plano prevê 40 temas dentro dos 11 macrotemas para o período de cinco anos, para 2024 estavam previsto 25 temas a serem trabalhados nas capacitações, desses 13 foram atendidos em capacitações de 2024, conforme o previsto. Baseado na programação anual para 2024, foram executados 37,5% do previsto. Dos 11 macrotemas listados no Plano de Capacitação 5 foram atendidos. O plano prevê 40 temas dentro dos 11 macrotemas para o período de cinco anos, para 2024 estavam previsto 25 temas a serem trabalhados nas capacitações, desses 13 foram atendidos em capacitações de 2024, conforme o previsto.

Abaixo apresentamos alguns gráficos ilustrativos resumindos as participações.



Gráfico 1 - Tipos de Capacitação



Gráfico 2 - Tipos de participantes




Gráfico 3 - Participantes por segmento



Gráfico 4 - Participantes por gênero



Figura 3 - Apresentação do Relatório Progestão 3 na 56ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de MS

Figura 3: Comprovante de envio do Relatório Anual de Capacitação, Planilha Padrão devidamente preenchida e Programação Anual de eventos para 2025.




Figura 4: Apresentação do Relatório Progestão no Seminário Estadual da Água na Assembleia Legislativa de MS



META 1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

No dia 25 de março de 2025 foi enviado a Superintendência Adjunta de Estudos Hídricos e Socioeconômicos da ANA, Ofício IMASUL Nº 4532/2025/GRH contendo interlocutores técnicos e pontos focais da Meta 1.3 e em anexo a Planilha (modelo ANA) com dados de recursos hídricos do Mato Grosso do Sul para compor o Relatório Conjuntura, conforme comprovante abaixo:




Figura 5: Comprovante de envio por e-mail




Figura 6: Comprovante e-protocolo

a 🔑 💷 🥵 🗀 🐞 🙉 🗳 🖪 🐞 👺

META 1.4 - PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS

A Sala de Situação conta com uma rede de quinze estações telemétricas, sendo que 14 estão operando e uma em fase de calibração, entre elas duas são pertencentes a rede de monitoramento própria do IMASUL. As estações estão distribuídas nos Rios: Piquiri (1), Cuiabá (1), Paraguai (4), Miranda (2), Aquidauana (2), Taquari (1), Aporé (1), Pardo (1), Dourados (1) e Sucuriú (1). A Figura 1 apresenta a distribuição dos pontos monitorados pela Sala de Situação, sendo 11 deles na Região Hidrográfica do Paraguai e 4 localizados na Região Hidrográfica do Paraná.




Figura 1 - Mapa da rede de estações telemétricas

Estrutura e equipe

Durante o ano de 2024, a Sala de Situação emitiu e publicou vários documentos com objetivo de informar as condições hidrológicas do estado do Mato Grosso do Sul e divulgar as atividades desenvolvidas pelo setor. As Figuras dois e três expõem os documentos elaborados e publicados durante o ano de 2024.

Atualmente a equipe da Sala de Situação conta com uma coordenadora, um analista de recursos hídricos e um analista ambiental, responsáveis pela elaboração dos boletins, alertas e estudos da Sala de Situação e dois analistas de recursos hídricos responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva das PCDs.

A Sala de Situação está em fase final de modernização com novos computadores e Vídeo Wall. Também foram adquiridos novos móveis que deverão ser instalados no começo do ano.

Estrutura Sala de Situação




Figura 2 - Documentos publicados pela Sala de Situação em 2024

Número de documentos publicados




Figura 3 - Documentos publicados pela Sala de Situação em 2024

As manutenções, tanto corretivas quanto preventivas, são realizadas a fim de garantir que o Índice de Transmissão e Disponibilidade de Dados Telemétricos (ITD) das plataformas de coleta de dados-PCDs, seja igual ou superior a 80%, para ser considerada como meta cumprida.

A equipe de manutenção da rede telemétrica realizou 28 visitas de inspeção efetuando atividades de caráter preventivo e corretivo nas plataformas de coleta de dados. O número de manutenções por estação no ano de 2024 está apresentada no gráfico abaixo (Figura 4).




Figura 4 - Número de manutenções por estação telemétrica em 2024

A Tabela 1 apresenta a distribuição das 28 visitas ao longo do ano de 2024. Os números em verde representam a data do respectivo mês no qual ocorreu a visita.

Viagens de manutenção das PCDs Quant Código Nome da PCD Jan 66945000 AQUIDAUANA 66870000 66900000 ESTRADA MT-738 £970000 FAZENDA BURITI 66825000 LADÁRIO DOURADOS 54609000 PORTO ESPERANÇA 6681.0000 SÃOFRANCISCO POUSADA TAIAMĂ VI agens realizadas / Dia da visita

Tabela 1 - Datas de visitas de inspeção e manutenção

A Tabela 2 apresenta os índices mensais obtidos para cada estação, fluviométrica (F) e pluviométrica (P), de 2024 coletados diretamente do Sistema Hidro, disponível em http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/ProGestao.aspx. A Estação Cassilândia foi retirada pela ANA em maio de 2023 e foi reinstalada pela equipe de manutenção do IMASUL em 12/09/2023, o que causou diminuição na média de transmissão. O ITD médio da rede foi de 89,66%. Desta forma, o ITD médio da rede em 2024 foi mantido acima de 80%, sendo os meses que a estação Cassilândia ficou inoperante tiveram os menores índices de transmissão e março obteve a maior média de transmissão (95%).

Tabela 2 -Relatório Progestão de 2024 para a rede telemétrica de Mato Grosso do Sul

									Relatór lo PROGE MIATO GROSSO DO S	SUL Po	riod a: 20											
	Código	None	-	o o	9.64.	wara	Forte	tran	HIANA. Data da Cor	mata: 2 mara.	9/04/202 jan/24	610 21 94/24	mar/24	201/24	mai/2s	jun/24	jul/20	24/21	us/21	out/21	now/25	6+4/21
	669-5000	ACUIDAUANA	-	634	Atte	WAS.	N-2 L VAN	60	MARCHARDSC DOSE.	abr/W	_		-			-	_	-		-		
	569-5000	ACUIDALIANA	- 12	1 624	_	WAS	No. 1	60	MARCHARDSC DOSE.	abr/%	94	96	97	100	200	100	100	90	-		92	
	50990000	CASS LÄND IA	- 12	624	-	WAST.	N-22,VAN	60	MARCHARDSC DOSE.	abr/st	- 10		200	100	200	100	100	200	100	100	700	-
		CASS LÁND IA	- 12	9 624	_	WA-Z	W-1	60	MALO GROSSO DO SUL	abr/st	90	11	200	100	44	51	100	200	100	100	200	-
	56830000	COMM COMM	- 12	824	_	WAR	N-27A VAN	60	MARCHARDSC DOSE.	ma/%	90	16	96	100	90	2.9	100	200	100	100	86	-
		CORM CORM	- 12	1 624	-	WAR	R-1,7,8,999	60	MARCHARDSC DOSE.	_	91	15	_	100	200	100	100	200	- 11	_		-
		DOLEADON	- 12	1 8 34	A0 10	WW.	MC-1	1903	MARCAROSC DOSA.	14/21	99	99.	200	100	200	100	100	200	- 10	100	20	_
	64609000	00.84005	- 12	100	ABINO	-	W-1	-	MALO GROSSO DO SUL	194/20	95	16	97	100	- 20	- 60	2.3	- 12	-	100	- 12	_
	569@000	6/18/0A MT-218	- 6	970		W64	N-2 A VAN	60	MALO GROSSO DO SUL	abr/%			- 1	100	200			95	-			
	569@000	6/1 800 MT-208	- 12	1 624		WAS	Mr. California	60	MALO GROSSO DO SUL	abr/mi	3.0	97	- 10	100	16	- "	97	86	- 11	- 10	99	
	649/0000	FAZINO ARLIKTI	- 17	634	-	WAR	N-2.2.VAN	60	MALOGROSC DOSAL	abr/st	300	97	- 00	100	- 10	- 10	91	2.5	-	100	100	_
	64970000	FAZEND ABURTT	- 17	1 634		WAR	Mr. C.	60	MALO GROSSO DO SUL	abr/st	800	98	20	100	-	-	93	200		100	200	
	559 K000	LADÁR O BASE NAVALÍ	- 12	1 100	AN INC	WW-0	M-1771-WA	100	MARCAROSO DOSA.	abiyas abiyas	10	10.	2.0	100	91	-	- 93	200		100	200	
	568,5000	LADAR C BASE NAVAL	- 15	1 674	ANNO	WA-1	R-1773.WH	60	MARCINEGGO DOSAL	abr/96	94	100		100	- 55	100	36	- 10	-	100	81	-
	55930000	SARANDA	- 12	824	_	WAST.	N-2 A VAN	60	MALO GROSSO DO SUL	Dec/96	- 10	97	97	100	81	100	100	16		100	87	_
	569 E0000	SARANDA	- 12	9 624		WA-Z	W-1	60	MARCHARDSC DOSE.	044/66	94	99	_	200	8.1	100	100	90	-	100	91	-
		AND BRAS	- 12	100	_	WA-8		SA.	MALO GROSSO DO SUL	abr/66	10	85	84	100	200	100	100	200		100	10	-
		RNAFERAS	- 12	100	MHO	_	N-2,7,8,VAN	in.		_	91		_	-		99	99	99.	- "	_		-
	56941000		- 12) KN	_	WH.		_	MALO BROSSO DO SAL	abr/66	99	87	85	- 11	37	100	100	20		100	200	-
		PORTORPRANÇA	- 12	RN.	Atten	Well	N-3, I, VAN	60	MALO BROSSO DO SAL	abr/66	99	97	98	99	92	99	99.	98	- 11	16.	_	-
		PORI DEPRENCA PORI DIMERSINHO	- 12	670	ANNO	WAS	NO.1 No.2.7.7.7.7.8, WARE	60	MALO GROSSO DO SUL	abr/%	99	97	10	100	20	100	100	200	100	100	10	-
		PORI OMURAN HO	- 12	1 634	-	WA-1	R-1,1,1,1,1,1,1,1000	60	MALO GROSSO DO SUL	abr/%	**	97	200	99	99	100	9.0	- 11		_	92	-
		POLITADA TANAMÉ BIL POTO JETVE	- 12	1 8 34			N-2773.VAN	_	MALCOROSC DOSS.	201/96	99.	16	200	100	200	100	100	20	100	100	20	-
			- 15	834	Atten	Wet		60		-	99	10	97	99	92	99	99.	99.	- 100	180	97	-
		POLISADA TAMAMÉ (Su Plato sefre)	- 12	9 839	-	Well	R-1	60	MARCHANOSO	pm/97	100	99.	- 11	100	200	100	100	20	100	100	99	-
	56870000	MORANESCO MORANESCO		100	-	WH.	N-2,7,8,VAN	60	MARCHARDSC DOSE.	abr/%	- 0	100	373	- 61	41.0	- 11	104	94			8.8	-
	566SECCC	Majarana and Angeles	- 15	620	200 004	WAS	NO.3 27.7.7.8 VAN	60	MARCHADAD DOSAL	ma/st	- 0	- 0	20	100	20	100	100	100		100	20	=
	55550000	Mojosponegue	- 12	1 624		WAST.	W-1	60	MALC GROSS	ma/st	96	15	200	90	200	100		81	-	100	99	-
	888 ECCC	SOUTH DONGS N	_			WW	PR-1	19.2	EW CHATCHO	mar/38	95	99.	200	51	200	100	100	8.1	-	100	- 11	-
	d. made a	militare manufacted side on more blance of the	_	Mili		W - com	ook oo 1 km, aha 1 ki		an combathe		9.3	90	9.0	3.9	9.1	3.3	91	- 14	- 40	- 10	- 11	
argen.		ngde caturada () 50 - ceto relétric o 51									a the Bearing	0.000114	0.000.00		(index conf)							
darca.	VS-VADA A (\$ SAMW-55.); SAMW-55.M; 8.55.6) [CA-CAMPRILL (6 OK-900, 7-CK-4000)] HO-HIDROMSC/OTH H. (H); 5.60.)] RSV-RINDA, (HPS) [K SAMDA, 6PRS)] CO-COT ADMUNT (H); COMON UNIT).																					
MISSON.	#-Propinson (1 #kculs, 1 Molique hadd).																					
MOSEC.	No-Main-Ruincoder, 2, Pero So. Is. Deptier, 4, Utita cobing a. 5. Red at 6. Rev. 11, 7, 100 - Rev-ofted dol.																					
	W-19-250, p.189, NB(s) M-190/NB(s) (80-4983) (80-4983) (80-4983).																					
ransmissão.	an - ac. opvisits				_			4.0						*****			_		Same Ser	Alexander -	to and of	
		Major que 90%				_	0.000		re 80% e400%	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Online of	of Books	WW. C.		Meanic	par mills				SPIRAL DE	Часра	ao período	
							MPBON		AG BYCK DA GOVERN			Mary - 9 Ed										

Das 15 estações que compõem a rede monitorada pela Sala de Situação, 11 estão localizadas na Bacia do Paraguai; entretanto, as principais atividades agrícolas desenvolvem-se na bacia do rio Paraná.

Para uma melhor cobertura das informações hidro meteorológicas em 2024, iniciou-se a expansão da rede de monitoramento estadual sob responsabilidade do IMASUL, com a instalação de duas novas estações: Dourados (operando) em 2024 estão previstas a instalação de mais cinco PCDs.

 OBS: Os gráficos das transmissões individuais gerados pelo Sistema Hidro apresentam coloração indicando transmissão menor que 80%, mesmo nos meses com transmissão superior a 80% como podemos observar nos gráficos a seguir, para as estações Cassilândia, Estrada MT, Buriti entre outras. Este erro deve ser verificado pelo setor competente na ANA.

Desempenho individual das PCDs entre janeiro e dezembro de 2024

AQUIDAUANA: a estação de Aquidauana apresentou índices de transmissão de chuva e nível acima de 90% durante todo o ano, sendo 94,00% de ITD médio para nível e 95,67% de ITD médio para chuva.




Figura 5 - Desempenho mensal da estação telemétrica Aquidauana (66945000)

CASSILÂNDIA: a estação de Cassilândia apresentou índices de transmissão de chuva e nível acima de 90% durante todo o ano, sendo 97,50% de ITD médio para nível e 92,83% de ITD médio para chuva.




Figura 6 - Desempenho mensal da estação telemétrica Cassilândia (60968000)

COXIM: a estação de Coxim apresentou índices de transmissão de chuva e nível acima de 90% durante todo o ano, sendo 95,42% de ITD médio para nível e 97,42% de ITD médio para chuva.




Figura 7 - Desempenho mensal da estação telemétrica Coxim (66870000)

DOURADOS: a estação Dourados apresentou índices similares de transmissão para os dados de nível e chuva ao longo do ano, mantendo-se índice médio superior a 85%. A transmissão média para dados fluviométricos foi de 90,42% e pluviométricos foi de 95,33%.



Figura 8 - Desempenho mensal da estação telemétrica Dourados (64609000)

ESTRADA MT-738: a estação Estrada MT-738 apresentou índices similares de transmissão para os dados de nível e chuva ao longo do ano, mantendo-se índice médio superior a 85%. A transmissão média para dados fluviométricos foi de 86,67% e pluviométricos foi de 88,17%.




Figura 9 - Desempenho mensal da estação telemétrica Estrada MT-738 (66900000)

FAZENDA BURITI: a estação Fazenda Buriti apresentou falhas na transmissão de nível entre Maio a Agosto, portanto, o ITD para os dados fluviométricos da estação acabou sendo comprometido. Em média, a eficiência dos dados de nível foi de 78,67%, enquanto para os dados pluviométricos foi de 86,75%.




Figura 10 - Desempenho mensal da estação telemétrica Fazenda Buriti (63970000)

LADÁRIO (BASE NAVAL): a estação de Ladário apresentou falhas no sensor de nível de Janeiro a Abril. O índice médio dos dados de nível foi de 65,75%; enquanto os dados de chuva foram transmitidos normalmente, e teve o ITD médio de 95,75%.




Figura 11- Desempenho mensal da estação telemétrica Ladário (Base Naval) (66825000)

MIRANDA: a estação transmitiu os dados de nível com 90,58% de eficiência média, apresentando o valor mínimo de 59% em Abril. Quanto aos dados de chuva, a transmissão foi superior a 90% o ano todo, tendo seu ITD médio de 97,17%.




Figura 12 - Desempenho mensal da estação telemétrica Miranda (66910000)

PALMEIRAS: a estação transmitiu os dados de nível com 82,33% de eficiência média, apresentando o valor mínimo de 8% em Abril. Quanto aos dados de chuva, a transmissão foi superior a 85% o ano todo, tendo seu ITD médio de 86,33%.




Figura 13 - Desempenho mensal da estação telemétrica Palmeiras (66941000)

PORTO ESPERANÇA: a estação Porto Esperança apresentou índices de transmissão igual ou superior a 90% durante o ano, tanto para dados pluviométricos quanto fluviométricos. Os dados de nível tiveram uma média de eficiência de transmissão de 95,50%, enquanto os dados chuva apresentaram um ITD médio de 97,42%.




Figura 14 - Desempenho mensal da estação telemétrica Porto Esperança (66960008)

PORTO MURTINHO: A estação de Porto Murtinho apresentou ITD médio de nível de 95,50%. Já para os dados de chuva, a transmissão teve sua eficiência média de 97,75%.




Figura 15 - Desempenho mensal da estação telemétrica Porto Murtinho (67100000)

POUSADA TAIAMÃ (EX-PORTO JOFRE): a estação Pousada Taiamã também apresentou ótimos índices de transmissão. Para os dados de nível, o ITD médio foi de 97,75 %, já para dados pluviométricos, 97,17%.




Figura 16 - Desempenho mensal da estação telemétrica Pousada Taiamã (Ex-Porto Jofre) (66710000)

SÃO FRANCISCO: a estação São Francisco apresentou falha na transmissão de Janeiro e Fevereiro deste ano, tendo seu ITD de nível abaixo do esperado, registrando uma média de 86,67% para nível, já a transmissão de chuva ficou em 87,75%.




Figura 17 - Desempenho mensal da estação telemétrica São Francisco (66810000)

SÃO JOSÉ DO PIQUIRI: a estação São José do Piquiri apresentou em quase todos os meses dados de chuva com eficiência de transmissão superior a 90%, tendo o menor índice em Setembro, porém apresentou falhas na medição fluviométrica entre Junho, Julho, Agosto e Setembro. Para os dados de nível, a média foi de 68,08%. Por outro lado, o índice de transmissão dos dados de chuva foi de 92,50%.





Figura 18 - Desempenho mensal da estação telemétrica São José do Piquiri (66650000)


Modelo de boletins diários, mensais, semanais do setor elétrico e avisos de eventos críticos

No ano de 2024 foi mantido o padrão sobre as informações hidro meteorológica dos rios de Mato Grosso do Sul, além da elaboração de um painel online de Monitoramento que está em fase de finalização.

Boletim diário





Boletim Mensal




















Boletim Semanal Elétrico



Os boletins diário, semanais e mensais são divulgados na página: https://www.imasul.ms.gov.br/sala-de- <u>situacao</u>/ e encaminhados para órgãos, instituições e imprensa por e-mail nos seguintes endereços: carlos.padovani@embrapa.br; balbina.soriano@embrapa.br; isaque.nascimento@corumba.ms.gov.br; sgt.penrabel@hotmail.com; ecoa@riosvivos.org.br; beth.arndt@hotmail.com; fernanda.abreu@ana.gov.br; cerhidricos@gmail.com; semadecomunica@gmail.com; crispazetocg@hotmail.com; luciluciramos@hotmail.com; roberto_agricola@hotmail.com; gibaportella@hotmail.com; marcia.cristaldo@ifms.edu.br; libaniocoutinho@gmail.com; cpacbm@gmail.com; famasul@famasul.com.br; operadores@cemaden.gov.br; operacao@cemaden.gov.br; marioravaglia46@gmail.com; lincolncurado@gmail.com; jor.evelynsouza@gmail.com; ellen.rocha@tvmorena.com.br; lcosta@imasul.ms.gov.br; cocb.aquidauana@gmail.com; pantanal.imprensa@embrapa.br; jorge.lara@embrapa.br; ttgn@terra.com.br; heltonbenitez2610@hotmail.com; fcatarineli@gmail.com; andre_fabriss@hotmail.com; ricardo.gava@ufms.br; redacao@midiamax.com.br; grhimasul@gmail.com; catarineli@hotmail.com; mireliobando@hotmail.com; scherernilson@gmail.com; rondonantonio2822@gmail.com; rondonantonio28@yahoo.com.br; portoepereira@hotmail.com; defesacivil.corguinhoms@gmail.com; sumaraferreiraleal@hotmail.com; maxwelbemourafe@gmail.com; evandro@sanesul.ms.gov.br; antoniomarcos@tvmorena.com.br; cemtecms@semadesc.ms.gov.br; defesacivil.ms.gov@gmail.com;

Aviso de Evento Crítico

Em 2024, não houve aviso de evento crítico.

Definição dos níveis de referência

Para definição dos níveis de referência (Tabela 3), foram utilizadas séries históricas dos pontos em que estão localizadas a estações da rede, estudos em conjunto com a Defesa Civil local e análise de campo. Para os valores de estiagem, foram obtidos o equivalente a 95% de permanência do rio (Q95), de forma que qualquer valor igual ou inferior é considerado como cota de estiagem para o ponto monitorado. Já para determinação dos níveis de alerta, foram obtidos os valores que representam 5% da permanência do rio (Q05), considerando qualquer valor igual a superior como gatilho para observar o comportamento do rio para notificação em casos de emergência. As cotas de emergência foram determinadas com estudos locais, observação em períodos de chuvas mais intensas e relatos de moradores próximos ao ponto de monitoramento. Juntamente com a Defesa Civil local, a Sala de Situação determinou a cota de emergência para as estações Ladário, Porto Murtinho, Palmeiras, Aquidauana, Estrada MT-738, Miranda e Coxim. Além disso, foram realizados estudos para as estações de São José do Piquiri, Pousada Taiamã, São Francisco, Porto Esperança, Cassilândia e Fazenda Buriti através de observação no local e relatos.

Ressaltamos que os dados foram obtidos estatisticamente e analisados caso a caso, baseando-se na experiência e conhecimento do comportamento de cada rio.

Os valores adotados deverão ser ainda validados junto à Defesa Civil, a exemplo daqueles já consolidados para as demais estações (com a simbologia apresentada junto à cota de emergência). Os leitores das réguas também serão consultados, por ocasião das visitas de manutenção de cada estação.

Tabela 3 - Níveis de referência dos rios monitorados pela Sala de Situação

F-42-	Cota de referência (cm)								
Estação	Estingem	Alerta	Emergência						
São José do Piquiri	167	520	580						
Pousada Taiamã	263	500	560						
São Francisco	346	750	830						
Ladário	52	400	460 ▲						
Porto Esperança	35	500	560						
Porto Murtinho	184	640	700 ▲						
Palmeiras	105	450	650 ▲						
Aquidauana	200	600	730 ▲						
Estrada MT-738	96	470	650 ▲						
M iranda	123	600	700 ▲						
Coxim	350	400	500 ▲						
Cassilândia	100	150	200						
Fazenda Buriti	303	530	630						


LEGENDA						
EMERGÉNCIA						
	ALERTA (Acima da cota compermanência de 5%)					
	NORMAL (listre 5%e 9.5%)					
	ESTIAGEM (Abatoo da cota com permanência de 95%)					
	Sem informações atualizad a					
A	listado hidrológico do MASUL/Defina Civil					

Comportamento dos rios monitorados em 2024

Os gráficos abaixo representam o comportamento do nível dos rios ao longo do ano conforme observado pela Sala de Situação e reportado nos boletins diários e mensais. Os dados utilizados para elaboração dos gráficos foram obtidos através da série histórica das estações telemétricas. Para definir a Faixa de Normalidade e as máximas e mínimas históricas. A Faixa de Normalidade representa os valores entre a Q95% e Q5% para as cotas diárias de cada ponto. As linhas laranjas indicam as máximas e mínimas históricas para o dia em questão.

Os rios monitorados foram divididos em 6 grupos: rios Piquiri/Cuiabá, rio Paraguai, rios Aquidauana/Miranda, rio Taquari, rio Aporé e rio Pardo.

RIOS PIQUIRI/CUIABÁ: a estação São José do Piquiri se encontra no rio Piquiri, à montante da estação Pousada Taiamã, que se localiza no rio Cuiabá, o qual deságua no Rio Paraguai à jusante. A Figura 17 apresenta o nível dos rios observado durante o ano.









Figura 18 - Níveis dos rios Piquiri e Cuiabá em 2024

RIO PARAGUAI: As estações localizadas no rio Paraguai (Figura 19) seguem a seguinte ordem, do ponto mais alto ao mais baixo: São Francisco, Ladário, Porto Esperança, Porto Murtinho. Nota-se que o nível se manteve baixo, com valores abaixo ou próximo as mínimas históricas. A estação Ladário registrou o menor nível histórico marcando -69 cm, o mais baixo desde o início dos registros em 1900, porém as chuvas registradas a partir de outubro, houve uma recuperação nos níveis, chegando a níveis dentro da faixa de normalidade em novembro e dezembro.













Figura 19 - Nível do rio Paraguai em 2024

RIOS AQUIDAUANA/MIRANDA: No rio Aquidauana estão localizadas as estações Palmeiras (estação de montante) e Aquidauana à jusante. O rio Aquidauana é afluente do rio Miranda, onde estão instaladas as estações Miranda (montante) e a Estrada MT-738. A junção dos rios ocorre a jusante das estações. Os picos de nível, principalmente no rio Aquidauana, se dão por conta da resposta rápida da chuva nos canais; entretanto, o nível em média se manteve baixo, com períodos prolongados de estiagem, principalmente por conta da seca que atinge a bacia do Paraguai durante os últimos anos.










Figura 20 - Níveis dos rios Miranda e Aquidauana em 2024

RIO TAQUARI: A estação de Coxim (Figura 21) monitora o rio Taquari, que deságua no rio Paraguai após a estação de Ladário. O rio Taquari manteve seu nível dentro da normalidade durante 2024.




Figura 21 - Nível do rio Taquari em 2024

RIO APORÉ: O rio Aporé é um dos dois rios monitorados que faz parte da Bacia do Paraná e se localiza ao nordeste do estado, na divisa com Goiás. Houve oscilação




Figura 22 - Nível do rio Aporé em 2024

RIO PARDO: O rio Pardo, outro rio que faz parte da Bacia do Paraná, teve seu monitoramento comprometido entre maio e agosto. Todavia, quando foi possível monitorar a estação, o nível se manteve dentro da normalidade, apresentando valores mais baixos no final do ano.




Figura 23 - Nível do rio Pardo em 2024

Monitor de Secas

O Mato Grosso do Sul aderiu ao Monitor de Seca em 2020 na qualidade de validador, onde verifica e atesta se o traçado do Mapa no seu Estado condiz com os impactos de seca, embora ainda não possua uma rede de observadores locais. Atualmente, os meteorologistas do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima -CEMTEC da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC, são os principais responsáveis pela validação, ficando a cargo da Sala de Situação / IMASUL a análise dos níveis dos rios, dando sua contribuição e corroborando com as demais análises para o fechamento do mapa mensal. Além disso para colaborar na divulgação à população, a partir de 2024 está sendo publicado na página do Imasul o resumo do Monitor de Secas.


Monitoramento Mensal das Secas




Monitor de Secas







Resumo publicado do Monitor de Secas



Índices de seca

Como parte integrante do monitoramento de eventos críticos, a Sala de Situação realizou estudos para avaliar os eventos de seca hidrológica nos rios que fazem parte da rede. Como análise qualiquantitativa, foi utilizado o método do Índice de Precipitação Padronizado (SPI), que avalia de forma estatística a intensidade da seca em um determinado período de tempo. O método é análogo ao Índice de Padronizado de Vazão (SSI), porém ao invés de utilizar dados de vazão, utiliza-se dados de chuva.

Para avaliar os índices de seca em 2024, foram definidos 3 períodos distintos para cada ponto monitorado. Estes períodos foram 3, 6 e 12 meses, que indicam efeitos de seca em curto, médio e longo prazo, respectivamente. Os períodos de tempo levam em consideração o comportamento dos meses considerados em função da média histórica. Para definir a intensidade das secas, a Tabela 4 indica o a severidade do evento de acordo com o valor de SPI encontrado para aquele mês.


Tabela 4. Valores de SPI, adaptado de Standard Precipitation Index User Guide (NASA, 2017)

	Valor do SPI	Condição
	Maior do que 2,0	Extremamente úmido
	Entre 1,50 e 2,0	Severamente úmido
	Entre 1,0 e 1,50	Moderadamente úmido
	Entre 0,5 e 1,0	Anormalmente úmido
]	Entre -0,50 e 0,50	Normal
]	Entre -0,50 e -1,0	Anormalmente seco
]	Entre -1,0 e -1,50	Moderadamente seco
Ε	Entre -1,50 e -2,00	Severamente Seco
N	Menor do que -2,0	Extremamente seco


AQUIDAUANA: Na estação de Aquidauana, localizada no rio de mesmo nome, predominou a condição de normalidade. Nos meses de junho e outubro, o SPI 3 apresentou valores que indicaram seca de curta duração de intensidade moderada. Em outubro, o SPI 6, referente a secas de média duração, também foi categorizado como moderadamente seco. Ainda em outubro, o índice SPI 12 (longa duração), apresentouse como nível anormalmente seco.




CASSILÂNDIA: Na estação de Cassilândia, que monitora o rio Aporé, não foi detectada seca de longa duração (SPI 12). Contudo, entre julho e setembro, os valores apontaram para seca de curta duração, sendo extremamente seco em julho, e moderadamente e severamente seco nos dois meses seguintes. Em outubro, foi identificada a ocorrência de seca de média duração, com categorização de moderadamente seco. Nos demais meses, não houve seca proeminente.




COXIM: No ponto de monitoramento do rio Taquari, em Coxim, foi detectada seca de curta duração (SPI 3) nos dois primeiros meses do ano e entre julho e outubro. Em relação à seca de média duração, ela foi identificada entre janeiro e maio, e também em outubro. A seca de longa duração foi proeminente entre março e novembro, com os meses mais intensos sendo agosto e setembro, classificados como severamente secos. Para a seca de média duração, os meses mais secos foram fevereiro e agosto, ambos com categorização severamente seco. Agosto e setembro também apresentaram seca severa no índice SPI 3.




ESTRADA MT-738: A estação Estrada MT-738, que monitora o rio Miranda, apresentou seca anormal para o índice SPI 6 nos três primeiros meses do ano, assim como para o SPI 3 em janeiro. Todos os demais meses foram considerados úmidos, com índices variando de anormalmente úmido a extremamente úmido.




FAZENDA BURITI: A estação Fazenda Buriti, localizada no rio Pardo, apresentou valores negativos nos índices SPI 3, SPI 6 e SPI 12 durante todos os meses. No entanto, no caso do SPI 3, os valores estiveram dentro da normalidade em janeiro, novembro e dezembro. Nos meses restantes, a seca de curta duração variou de anormalmente seco a severamente seco. Para o SPI 6, os valores oscilaram entre anormalmente seco e extremamente seco, com este último registrado em outubro. Em relação ao SPI 12, os valores mais elevados de seca ocorreram em abril, maio, outubro, novembro e dezembro, todos caracterizados como seca de longa duração severa.




LADÁRIO (BASE NAVAL): A estação de Ladário, localizada no rio Paraguai, não apresentou seca de longa duração (SPI 12). Por outro lado, entre maio e julho, houve uma proeminente seca de curta duração, com intensidade severa em maio e junho, e extrema em julho. Também foi registrada seca de média duração entre julho e outubro. Em julho e agosto, a intensidade foi moderada, em setembro foi severa, e em outubro foi anormalmente seco.




MIRANDA: A estação localizada em Miranda monitora o rio homônimo. Nesse ponto, os valores de seca foram observados entre maio e novembro, com seca de curta duração iniciando em maio e se estendendo até setembro. A intensidade foi extrema entre junho e agosto. Com a continuidade da falta de chuvas, o índice SPI 6, que identifica a seca de média duração, apresentou valores de seca severa em agosto e novembro, e seca extrema em setembro. Quanto ao SPI 12, o mês de novembro foi considerado anormalmente seco.



PALMEIRAS: Na estação Palmeiras, instalada no rio Aquidauana, todos os meses apresentaram valores de seca para um ou mais índices SPI. Para a seca de curta duração, os valores foram gradualmente mais intensos, começando como anormalmente seco em janeiro e fevereiro, e atingindo valores extremamente secos em maio e julho. Para a seca de média duração, os valores variaram de moderadamente seco em janeiro e fevereiro, aumentando progressivamente até extremamente seco em junho, julho e agosto. Por fim, para a seca de longa duração, ela se iniciou em março com anormalmente seco e alcançou intensidade severa entre junho e dezembro.




PORTO ESPERANÇA: A estação de Porto Esperança, que monitora o rio Paraguai à jusante da estação Ladário (Base Naval), após a confluência com o rio Miranda, registrou seca de longa duração persistente de janeiro a dezembro, com valores abaixo de -2 de fevereiro a outubro, evidenciando a intensidade da seca de longa duração. Quanto à seca de média duração, entre janeiro e julho, os valores também ficaram abaixo de -2. Nos meses seguintes, houve um abrandamento do SPI 6. Por fim, em relação à seca de curta duração, os valores foram abaixo de -2 em janeiro e abril, mas de maio em diante houve uma redução gradativa, voltando aos valores de normalidade a partir de agosto.




PORTO MURTINHO: A estação Porto Murtinho, localizada no ponto mais ao sul do rio Paraguai monitorado pela rede de Mato Grosso do Sul, não registrou longos períodos de seca. No entanto, em julho, a seca de curta duração foi classificada como severamente seca, e em agosto foi considerada anormalmente seca. Além disso, os meses de agosto, outubro e novembro foram marcados pela seca de média duração, com outubro sendo classificado como moderadamente seco. Em relação à seca de longa duração, ela foi registrada como anormalmente seca entre março e agosto.




POUSADA TAIAMÃ (EX-PORTO JOFRE): Com comportamento semelhante ao da estação anterior, a estação Pousada Taiamã (ex-Porto Jofre), que monitora o rio Cuiabá, não apresentou seca generalizada. No entanto, em fevereiro, o índice SPI 12 foi classificado como extremamente seco, e o SPI 6 como anormalmente seco. Entre julho e setembro, o SPI 3 variou de anormalmente seco a moderadamente seco. Também em setembro, assim como em outubro e dezembro, a seca de média duração foi classificada como anormalmente seca.




SÃO FRANCISCO: A estação de São Francisco, localizada no rio Paraguai, à montante da estação Ladário (Base Naval), não apresentou dados para o mês de janeiro de 2024. Os valores do SPI 3 indicaram seca extrema em fevereiro e julho. Os valores do SPI 6 evidenciaram seca extrema de fevereiro até maio, diminuindo nos meses seguintes. Em relação ao SPI 12, os valores ficaram em situação de seca extrema de maio até novembro.



SÃO JOSÉ DO PIQUIRI: A estação São José do Piquiri, localizada à montante da estação Pousada Taiamã (ex-Porto Jofre) e que monitora o rio Piquiri, não apresentou predominância de seca ao longo do ano. No entanto, entre julho e setembro, a seca de curta duração foi observada, atingindo o grau moderado em agosto e setembro. Posteriormente, houve intensificação da seca moderada entre setembro e novembro, com ápice severo em outubro. Não foi identificada seca de longa duração.





META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS

Esta meta prevê o cumprimento dos dispositivos legais e normativos relativos à implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da Lei nº 12.334/2010 e das Resoluções CNRH pertinentes. Para a certificação desta meta deve ser comprovado o atendimento dos itens I a V dos contratos, conforme compromissos pactuados nas reuniões realizadas com todos os estados, constantes do Informe nº 04-B de 14 de agosto de 2023 – 3º ciclo, disponibilizado no portal Progestão.

I) Cadastro e inserção de dados de barragens no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), considerando a completude e consistência de dados.

Meta: Para o atendimento do critério I, a Entidade Estadual deverá:

- ☑ Aumento de 5% no cadastro de novas barragens no SNISB considerando o número de barragens já cadastradas no RSB 2023.
- ☑ Melhoria das faixas do Índice de Completude da Informação ICI, no SNISB, em 10% das barragens cadastradas no RSB 2023

Resultado:

- O atendimento do critério I foi realizado conforme solicitado e comprovado no Anexo 1 Tabela de autoavaliação para comprovação dos critérios I a V Meta segurança de barragens 3º ciclo.
- II) Regulamentação, no âmbito da Unidade da Federação, da Lei nº 12.334/2010, alterada pela Lei nº 14.066/2020.

Meta: Para a comprovação do critério II, a Entidade Estadual deverá:

- \boxtimes 0 Estado deve regulamentar/atualizar seus normativos sobre os artigos 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, da Lei 12.334/2010, alterada pela Lei nº 14.066/2020, e sobre as diretrizes gerais estabelecidas pelo CNRH.
- ☑ O Estado deve apresentar uma proposta de organização institucional para atuação em segurança de barragens, no seu âmbito de atuação, com ciência do representante legal, visando atender as orientações da Moção CNRH 79/2022.

Resultado:

O Imasul já publicou anteriormente os regulamentos em conformidade com a Lei 14.066/2020, portanto não existem regulamentos a serem publicados. A comprovação do critério II com os links dos regulamentos já publicados, encontra-se no Anexo 1 - Tabela de autoavaliação para comprovação dos critérios I a V - Meta segurança de barragens - 3º ciclo.

I) Regulamentação, no âmbito da Unidade da Federação, da Lei nº 12.334/2010, alterada pela Lei nº 14.066/2020.

Meta: Para a comprovação do critério II, a Entidade Estadual deverá:

 \boxtimes 0 Estado deve regulamentar/atualizar seus normativos sobre os artigos 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, da Lei 12.334/2010, alterada pela Lei nº 14.066/2020, e sobre as diretrizes gerais estabelecidas pelo CNRH.

☑ O Estado deve apresentar uma proposta de organização institucional para atuação em segurança de barragens, no seu âmbito de atuação, com ciência do representante legal, visando atender as orientações da Moção CNRH 79/2022.

Resultado:

O Imasul já publicou anteriormente os regulamentos em conformidade com a Lei 14.066/2020, portanto não existem regulamentos a serem publicados. A comprovação do critério II com os links dos regulamentos já publicados, encontra-se no Anexo 1 - Tabela de autoavaliação para comprovação dos critérios I a V - Meta segurança de barragens - 3º ciclo.

A proposta de organização institucional voltada para a segurança de barragens está detalhada no Anexo 2 - Proposta de organização institucional para atuação em segurança de barragens.

II) Promoção de ações de educação, comunicação e articulação voltados à segurança de barragens no estado e à preparação para situações de emergência e conscientização da sociedade, envolvendo empreendedores e Defesa Civil.

Meta: Para o atendimento do critério III, a Entidade Estadual deverá:

⊠ Elaborar Relatório Estadual de Segurança de Barragens - RESB com no mínimo 10 páginas, para divulgação da implementação da política de segurança de barragens no estado, contendo as seguintes informações: cadastro, classificação, Plano de Segurança, regulamentação, Fiscalização, diagnóstico da situação das barragens, conclusões e recomendações, e disponibilizá-lo na página eletrônica do fiscalizador.

☑ Promover ou apoiar 2 ou mais eventos de capacitação, comunicação e articulação em segurança de barragens, envolvendo a equipe técnica, defesa civil, sociedade e demais atores em âmbito estadual, afetos à PNSB

Resultado:

O atendimento do critério VI foi realizado conforme solicitado e comprovado no Anexo 1 - Tabela de autoavaliação para comprovação dos critérios I a V - Meta segurança de barragens - 3º ciclo.

III) Planejamento e avaliação das ações de fiscalização a partir de critérios de priorização.

Meta: Para a comprovação do critério IV, deve ser encaminhado, como anexo ao Relatório Progestão:

- a) Avaliação do Plano Anual de Fiscalização 2024 (PAF 2024): avaliação detalhada das ações de fiscalização de segurança de barragens executadas em 2024 em relação ao planejado, mostrando as barragens fiscalizadas(ou não fiscalizadas), os problemas/eventos que ocorreram no período e se houve eventual necessidade de alteração no PAF 2024 (por exemplo: acidentes/incidentes ocorridos, barragens que não foram fiscalizadas ou barragens novas que foram incluídas, demandas do Ministério Público ou outros órgãos externos etc.).
- b) Proposta do Plano Anual de Fiscalização 2025 (PAF 2025): proposta de ações de fiscalização a serem realizadas no ano de 2025, com a identificação das barragens, incluindo as atividades de vistoria de campo e de escritório, cronograma de atividades, objetivo das campanhas e pessoal de apoio necessário (incluindo consultoria externa se houver).

Resultado:

O Plano Anual de Fiscalização 2025 (PAF 2025) e análise da execução do Plano Anual de Fiscalização 2024 (PAF 2024) encontram-se no Anexo 3 - Planos Anuais de Fiscalização.

V) Implementação das ações de fiscalização.

Meta: Para a comprovação do critério V, deve ser apresentado, como anexo ao Relatório Progestão, a tabela modelo da ANA com todas as colunas preenchidas, contendo as principais informações e encaminhamentos decorrentes das fiscalizações realizadas em 2024 (atividades de campo ou de escritório), as principais anomalias encontradas e ações realizadas visando saná-las.

Resultado:

O quadro resumo contendo anomalias e resultado das vistorias realizadas em 2023 encontra-se no Anexo 4 - Quadro Resumo das Fiscalizações.



ento de (1948
ão ao ano anterior ão extra.
Barragens foi
taria-IMASUL-760- pdf solucao-757-05-
de barragens está a atuação em
s - RESB 2024 com SB-Imasul-2024.pdf
ça de Barragens,
ontra-se no Anexo 2
ontra-se no Anexo 2
omalias e resultado ro Resumo das
n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Anexo 2 - Proposta de organização institucional para atuação em segurança de barragens



Estado de Mato Grosso do Sul Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul Gerência de Recursos Hídricos



PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A SEGURANÇA DE BARRAGENS NO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL (IMASUL)

1. INTRODUÇÃO

Esta proposta apresenta um modelo de organização institucional para a atuação em segurança de barragens no âmbito do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), considerando as diretrizes da Moção CNRH 79/2022. O objetivo é viabilizar a estruturação da entidade para a fiscalização e monitoramento da segurança de barragens, garantindo a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Atualmente, o IMASUL fiscaliza um volume superior a 2.000 barragens no estado, o que demandaria, conforme as diretrizes da Moção CNRH 79/2022, uma equipe de mais de 20 técnicos. Entretanto, o instituto conta, no momento, com apenas um profissional dedicado exclusivamente à segurança de barragens, e busca alternativas para ampliar sua equipe técnica.

A insuficiência de pessoal e a falta de uma estrutura formalizada para governança da segurança de barragens comprometem a efetividade da fiscalização, tornando essencial a adoção de medidas para reforçar a estrutura técnica e garantir recursos adequados para essa atividade.

3. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Diante do exposto, propõe-se a seguinte estrutura para o fortalecimento da atuação do IMASUL na segurança de barragens:

3.1. Criação de um Setor Específico para Segurança de Barragens

A implantação de um setor específico dentro do IMASUL, vinculado à Gerência de Recursos Hídricos, garantirá maior dedicação e autonomia para a fiscalização. Esse setor será responsável por:

- Coordenação e execução das atividades de fiscalização de barragens;
- · Monitoramento e análise de riscos associados a barragens do estado;
- Elaboração de relatórios técnicos e indicadores de segurança;
- Capacitação e treinamento da equipe técnica;



Estado de Mato Grosso do Sul Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul Gerência de Recursos Hídricos



3.2. Ampliação da Equipe Técnica

Dada a impossibilidade imediata de atender à recomendação da ANA quanto ao número de técnicos, propõe-se a ampliação gradual da equipe. Recomenda-se a contratação progressiva de profissionais, por meio de:

- Parcerias com universidades para obtenção de bolsistas;
- · Aproveitamento de concurso vigente para reforço da equipe;
- Capacitação contínua dos profissionais já atuantes para otimizar a fiscalização;
- Estudo da viabilidade para novas contratações conforme disponibilidade orçamentária.

3.3. Implementação de Recursos Tecnológicos

Atualmente, o IMASUL já dispõe de um sistema de informação geográfica (SIG) e de uma plataforma digital para gestão de dados de barragens. No entanto, sugere-se o aprimoramento dessas ferramentas, além da aquisição de novas tecnologias que otimizem a fiscalização, tais como:

- Aprimoramento do SIG para maior integração de dados e automação de análises;
- · Sensores remotos para monitoramento de barragens críticas:
- Desenvolvimento de funcionalidades adicionais na plataforma digital para melhorar a gestão e análise de riscos;
- Desenvolvimento de uma plataforma de classificação de barragens por meio de inteligência artificial, permitindo a priorização de fiscalização com base em níveis de risco e histórico operacional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação desta proposta permitirá que o IMASUL atue de forma mais estruturada e eficiente na fiscalização da segurança de barragens, em conformidade com as diretrizes da Moção CNRH 79/2022. A criação de um setor específico, a ampliação da equipe técnica e a aquisição de tecnologias são medidas fundamentais para garantir a segurança das barragens do estado e mitigar riscos associados a eventuais falhas estruturais.





Eloiza Marques Fiscal Ambiental Luciano Jikimura Fiscal Ambiental

Anexo 3 - Planos Anuais de Fiscalização





APRESENTAÇÃO

A Avaliação do Plano Anual de Fiscalização 2024 (PAF 2024) tem como objetivo apresentar o a avaliação das ações de fiscalização de segurança de barragens executadas em 2024 em relação ao planejado, mostrando as barragens fiscalizadas, os problemas/eventos que ocorreram no período e se houve eventual necessidade de alteração no PAF 2024.

Em seguida, detalha-se a Proposta do Plano Anual de Fiscalização 2025 (PAF 2025) com a proposta de ações de fiscalização a serem realizadas no ano de 2025, com a identificação das barragens, incluindo as atividades de vistoria de campo e de escritório, cronograma de atividades e objetivo das campanhas.



Com o objetivo de dar maior publicidade e transparência para as ações de fiscalização do Imasul, elaborouse um Painel Estratégico interativo que apresenta, de forma clara e objetiva, as informações relacionadas à Segurança de Barragens. O Painel Estratégico pode ser acessado através do QR Code ao lado ou através do link a seguir: Clique aqui.

ANÁLISE DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF 2024

O PAF 2024 planejou realizar vistorias técnicas em 21 barragens, conforme quadro abaixo

Nome	Municipio	CRI	DPA	Empreendedor	Cód. Est.	SNISB	Latitude	Longitude	Més
	Sidrolándia	Não Class.	Não Class.	INCRA		-	-20"57"41.87"	-54"44"47.83"	Jan.
Barragem	Amambai	Não Clavs.	Não Class.	Juliano Cavalca	17630	25809	-22"57"54.38"	-54" 38" 7.12"	fev
BARRAGEM 01	Bandeirantes	Não Class.	Não Class.	Carlos Antonco Brauner	14982	25644	-19" 51" 29:97"	-54" 20" 46.04"	Mar.
Barragem 01	Ribas do Rio Pardo	Alto	Médio	Wellington Negri Da Silva	21887	27040	-21" 33" 42.58"	-53" 12" 50.93"	Abr.
BAR, Tacura	Tacuru	Não Class.	Não Class.	Eduardo Garcia De Moraes	14365	25642	-23" 38" 1.69"	-54" 44" 10.70"	Jun.
Barragem 1	Bela Vota	Alto	Médio	Rodolfo Pinheiro Holoback	6357	25576	-22" 4" 56.25"	-56' 17' 46.93'	Jun.
Barragem 15	Scaulandia	Não Clavs.	Não Cars.	Agropecuária MH Ltda	8643	27020	-21' 20' 3.71'	-52" 20" 55.33"	Jul.
Sem denominação	Nova Andradina	Não Class.	Não Class.	Wa. Agropecuária E Participa- ções Ltda	10733	25604	-22" 9" 2.71"	-53° 16' 38.45°	Ago.
BARRAGEM_01	Navical.	Não Class.	Não Class.	Nilson Lira	20096	26949	-22" 54" 49.31"	-53" 59" 25.76"	Ago.
BARRAGEM_02	Santa Rita Do Pardo	Não Class.	Não Class.	Vacuaca Sessencovacia S.A.	19644	26903	-20" 56" 43.11"	-53° 5' 27.11°	Set.
Barragem Fazenda	Rio Brithante	Alto	Médio	Oscar Luiz Giuliani	13182	25645	-21" 36" 35.57"	-54" 37" 8.25"	Doc.
BARRAGEM COR- REGO INDAIÁ	Terenos	Médio	Alto	Edizio José De Carvalho	15689	25674	-20" 10" 40.47"	-55" 5" 22.40"	Doc.
Barragem 01 - DURH 11875	Água Clara	Alto	Médio	Mahal Empreendimentos E Participações S.A.	11875	25767	-19" 42" 46.37"	-52" 43" 0.00"	Doc.
Barragem 01	Campo Grande	Média	Médio	Histig De Lima	2761	25793	-20" 23" 26.42"	-54" 44" 10:05"	Doc.
Barragem 001	Terrops	Média	Médio	Maria Lúcia badice	16436	25803	-20" 14" 8.63"	-55" 1" 15.99"	Doc.
Barragem Faz Re- canto	Sidrolândia	Média	Médio	Lucio Mauro Borges Basso	5492	25590	-21" 1" 14.35"	-55° 1' 30.11°	Doc.
Lago da indústria	Sonora	Balvo	Médio	Sonora Estáncia S/A	8821	25603	-17" 36" 53.35"	-54" 45" 47.55"	Doc.
Barramento CS	Rio Brithante	Alto	Médio	Carlos Jacob Wallacer	17922	26968	-21" 41" 38.08"	-54" 21" 34.39"	Doc.
BARRAGEMI	Dourades	Alto	Médio	Vivere Do Lago Dourados Empreendimento imphiliario See Ltda	20915	26994	-22" 14" 26.71"	-54" 51" 42.32"	Doc.
Barramento 04	Rio Brithante	Alto	Médio	Carlos Jacob Wallauer	17847	26944	-21" 41" 57:02"	-54" 21" 36.53"	Doc.
DURH013226	Campo Grande	Média	Alto	Paulo Belluzzo Genta	13226	25628	-20" 19" 0"	-54" 34" 1"	Doc.


Do total de 21 barragens previstas para inspeção no Plano Anual de Fiscalização 2024, apenas duas puderam ser efetivamente vistoriadas. Essa limitação deve-se a diversos fatores, dentre os quais se destacam restrições orçamentárias, insuficiência de recursos humanos, condições climáticas adversas, complexidade técnica das inspeções e desafios logísticos enfrentados ao longo do processo. Além disso, a necessidade de atendimento a novas demandas emergenciais impactou diretamente a execução do planejamento inicial, resultando na redução do número de inspeções realizadas.

Ressalta-se que uma das barragens inicialmente previstas para vistoria toi inspecionada em quatro ocasiões, evidenciando a necessidade de avaliações recorrentes devido à sua criticidade.

Diante dessa necessidade, foi preciso ajustar o cronograma das vistorias, incluindo novas barragens que não estavam previstas. A lista das barragens inspecionadas está apresentada no quadro a sequir.

None	Municipio	CRI	DPA	Empreendedor	Código Extadual	SNISB	Latitude	Longitude	Miles
Eldorado*	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRA SR 16	Eldo- rado	32241	-20"57'44.45"	-54'44'54.59"	Jan
DURH022920	CAARAPÓ	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	MUNICIPIO DE CAUAUPÓ	22920	29702	-22" 39" 29"	54"48"53"	Gas
Barragem do Clube Indalá	DOURADOS	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	CLUBE INDAM			-22"13"49:08"	-54"51"22.01"	Gas
22153	CORUMBÁ	Não se aptica	Baleo	VETORIAL SIDERURGIA. LTDA	22153	26843	-19° 17' 28°	-57° 35′ 1°	Ma
10803	MIRANDA	Não se aplica	Bales	JONEY PENAJO CORREA	10803	24662	-20" 32" 38.87"	-56° 17' 44.14"	Ma
11370	MIRANDA	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	BRPEC AGRO-PECUARIA S/A	11370	25458	-99" 52" 21.07"	-56" 58" 49.45"	Ma
Eldorado	SIGROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRA SR 16	Eldo- rado	32241	-20'57'44.45"	-54'44'54.59"	Ma
25572	BATAYPORÃ	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	ANDRON MUDAOL	25572	32467	-22" 13" 49.95"	-53" 17" 32.87"	624
15689	TERENOS	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	EDMO XOSÉ DE CARVALHO	15689	25674	-20" 10" 40.47"	-55° 5' 22.40°	620
9340	BRASILĀN- DIA	Não se aplica	Baixo	KOMAR GESTÃO DE NEGO- CIOS - EIRELI	9340	26798	-21" 6" 27.32"	-52" 30" 13.99"	Ма
9341	BRASILAN- DIA	Não se aplica	Baixo	KOMAR GESTÃO DE NEGO- CIOS - EIREU	9341	26792	-21" 4" 22.30"	-52" 30" 24.84"	Ма
9542	BRASILAN- DIA	Não se aptica	Balko	KOMAR GESTÃO DE NEGO- CIOS - EIREU	9542	26793	-21" 4" 25.50"	-52" 30" 36.92"	Ма
9343	BRASILÂN- DIA	Não se aplica	Balso	XOMAR GESTÃO DE NEGO- CIOS - EIRELI	9343	26791	-21' 6' 44.00'	-52" 32" 30.62"	Ма
9344	BRASILĀN- DIA	Não se aplica	Balso	KOMAR GESTÃO DE NEGO- CIOS - EIREU	9344	26797	-21" 7" 0.70"	-52" 32" 29.29"	M

None	Municipio	CRI	DPA	Empreendedor	Código Extadual	SNISB	Latitude	Longitude	MA
15762	BELA VISTA	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	DARI ERERIARO	15762	25723	-22" 4" 19.52"	-56" 27" 55.73"	h
15765	BELA VISTA	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	DARIEBERHARD	15765	25728	-22" 4" 23.48"	-56" 27" 55.73"	h
18549	BELA VISTA	Não Classifi- cada	Não classifi- cada	JOAO RICARDO RODRI- GUES DA CUNHA SAUD	18549	25811	-22" 3" 53.78"	-56" 42" 2.20"	h
27081	RIBAS DO RIO PARDO	Não Classifi- cada	Não Classifi- cada	SUZANO S.A	27031		-20" 30" 19:04"	-53" 50" 50.53"	44
9433	BONITO	Não se aplica	Baixo	AGROPECUÁRIA RIO DA PRATA LTDA - FILIAL	9433	24621	-20" 59" 0.13"	56" 30" 57.02"	44
20150	BONITO	Médio	Alto	FAZENDA SANTA OTILIA AGROPECUARIA LTDA	20150	20945	-21" 11" 36.24"	-57° 2′ 16.44°	å
Eldorado	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRA SR16	tido- rado	32241	-20'57'44.45'	-54'44'54.59"	0
Eldorado	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRA SR16	tido- rado	32242	- 20'58'27.99"	- 54145/7.2010	0
Eldorado	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRASR16	tido- rado		-20"58"27.89"	-54"45'8.78"	0
Eldorado	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRA SR16	tido- rado		-20'58'29.23'	-54'45'10.15"	0
Eldorado	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRA SR16	tido- rado	32243	- 20"58"47.97"	-54'45'18.71"	0
Guariroba	GRANDE	Baixo	Alto	Águas Guariroba SA	Guari- roba	32366	- 20'30'26.95'	-54'15'3.42"	0
Guariroba	GRANDE	Balko	Alto	Águas Guariroba SA	Guari- roba	32366	- 20'30'26.95"	-54'35'3.42"	4
Eldorado	SIDROLAN- DIA	Alto	Alto	INCRASR16	tido- rado	32241	- 20"57"44.45"	-54"44"54.59"	ņ.
Lago do Amor	GRANDE	Alto	Alto	Fundação Universidade Fe- deral de MS	Lago do Amor	31971	-20'30'10.43"	-54'37'7.67"	0



Conforme apresentado no gráfico abaixo, é possível analisar a distribuição das vistorias realizadas ao longo dos meses de 2024, permitindo uma visão clara do esforço dedicado ao monitoramento contínuo das barragens. Essa distribuição evidencia o compromisso com a fiscalização ao longo de todo o ano, garantindo que as inspeções fossem realizadas de forma consistente e alinhadas às demandas específicas de cada período.



Conforme demonstrado no gráfico baixo, das estruturas vistoriadas, 25 apresentaram anomalias estruturais e operacionais, o que demandou a emissão de notificações para regularização. Além disso, três estruturas não foram classificadas como barragens regulamentadas pela Lei nº 12.334/2010, pois não cumpriam os critérios técnicos estabelecidos. Adicionalmente, foi registrado o rompimento de cinco barragens, e, diante dessas ocorrências, o órgão de proteção e defesa civil foi imediatamente informado sobre os desastres ou acidentes. O Imasul tomou medidas como a emissão de notificações e autuações para assegurar que os responsáveis adotassem as ações necessárias em conformidade com a legisDe modo geral, a patologia mais comum identificada nas barragens é a presença de vegetação generalizada nos taludes de montante e jusante, apesar da orientação prévia ao empreendedor para realizar a limpeza da área da bar-



Entre as ações e medidas adotadas pelo Imasul, destacam-se a elaboração de laudos de constatação, detalhando as anomalias identificadas, a emissão de notificações com recomendações direcionadas ao empreendedor e, quando necessário, a aplicação de autuações para garantir o cumprimento das normas de segurança.

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF 2025

O Plano Anual de Fiscalização 2025 (PAF 2025) apresenta a proposta de ações de fiscalização a serem realizadas no ano de 2025, com a identificação das barragens, incluindo as atividades de vistoria de campo e de escritório, cronograma de atividades, objetivo das campanhas e pessoal de apoio necessário.

Conforme Portaria IMASUL n. 760, de 30 de janeiro de 2020, os critérios de seleção para o planejamento das campanhas de fiscalização seguem um sistema de priorização que tem como base a Matriz de categoria de Risco e Dano Potencial Associado. Além disso, informações complementares poderão alterar a ordem de priorização, as quais abrangem critérios técnicos subjetivos, tais como os detalhados ao lado.

O objetivo das campanhas planejadas é a Classificação da Barragem, através da complementação da análise das informações prestadas pelo empreendedor, auando da regularização auanto ao Uso de Recursos Hídricos, sendo objeto de especial atenção a consonância que foi relatado pelo empreendedor e o que foi vistoriado pelo Imasul.

Em relação as atividades de vistoria de campo e escritório, o Imasul seque o passo a passo descrito abaixo.

- O primeiro passo é selecionar as barragens por município e/ou região, além de eventuais denúncias ocorridas.
- Posteriormente, são levantados todos os dados das barragens que serão fiscalizadas/vistoriadas: informações contidas nos Sistema Im Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente (SIRIEMA).
- A partir dessas informações, são realizados cruzamentos de dados para definição de rotas, avaliação de tempo, de trabalho e elaboração do roteiro final.

- As ações de fiscalização/vistoria são realizadas conforme as seguintes
- etapas:

 1. Apresentação da ação e da equipe ao empreendedor;

 2. Confirmação dos dados do empreendedor, como endereço e
- telefones:

- telefones;

 3. Avaliação da barragem;

 4. Avaliação da documentação presente no local caso exista;

 5. Preenchimento de ficha de vistoria;

 6. Finalização da fiscalização/vistoria junto ao empreendedor;

 7. Elaboração do Relatório de Vistoria e emissão de documentos mplementares, como notificações e laudos, se necessário.

Embora as vistorias passem pela etapa de "Conclusão", a fiscalização destas é confinua, buscando garantir a observância de padrões de segurança de barragens e a reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências de forma permanente.

As fiscalizações de barragens no âmbito do Imasul são realizadas pelos técnicos de Segurança de Barragens da Gerência de Recursos Hídricos, que é o responsável pelo tema no órgão. Além disso, poderá ainda ser utilizado o apoio do corpo técnico das Defesas Civis Estadual e Municipais.

As despesas decorrentes das ações fiscalizatórias dos servidores do Imasul, como diárias, combustível, equipamentos etc., estão previstas nas rubricas orçamentárias de caráter administrativo do Imasul.

O PAF 2025 manterá as barragens que já eram previstas, mas não puderom ser fiscalizadas no ano anterior, conforme conorgarma e identificação das barragens abaixo. Além disso, será realizada fiscalização documental nos barragens clasificadas com DPA Alto e médio a fim de verificar o atendimento às obrigações impostas pela PNSB, como elaborar o Plano de Segurança do Borragem.

None	Municipio	CRI	DPA	Empreendedor	Código Esta-	SNISB	Latitude	Longitude	Mils
Complexo de Bar- ragens do Assenta- mento Eldorado	Sidroländia		Não Class.	INCAA			-20"57"41.87"	-54'44'47.83"	fex.
Burragem	Amambai	Niko Class.	Não Class.	Juliano Cavalca	17630	25809	-22" 57" 54.38"	-54" 38" 7.12"	Fev.
BARRAGEM 01	Bandeirantes	Ailes Class	Não Clave.	Carlos Astosio Brauner	14902	25644	-99" 51" 29.97"	-54" 20" 46-04"	Mar.
Barragem 01	Ribas do Rio Pardo	Alto	Medio	Wiellington Negri Da Silva	21887	27040	-21"33"42.58"	-53" 12" 50:33"	Abr.
BAR, Tacaca	Tacuru	Não Class.	Não Clave.	Eduardo Garcia De Moraes	14365	25642	-23" 38" 1.69"	-54" 44" 10.70"	Jun.
Barragem 1	Bela Vista	Alto	Mildio	Rodoffe Pinheiro Stabback	6357	25576	-22" 4" 56-25"	-56" 17" 46.93"	Jun.
Barragem 15	Scaulanda	Não Class	Não Class.	Agropecuaria Mri Utda	8643	27020	-21, 50, 331,	-52" 20" 55.33"	Jul.
Sem denominação	Nova Andradina	Não Class.	Não Class.	MG Agropecuaria E Participações Ltdu	10733	25604	-22"9"2.71"	-53" 16" 38.45"	Ago.
BARRAGEM_01	Naviral.	Não Class.	Não Class.	Nilson Lina	20096	20949	-22"54"49.33"	-53" 59" 25.76"	Ago.
BARRAGEM_02	Santa Rita Do Pando	Não Class.	Não Class.	Sepueca Septembercuscia S.A.	19644	26903	-20"56"43.11"	-53° 5' 27.11°	Set.
Barragem 1 - Grande	SIDROLÂNDIA	Alto	Alto	INCAA SR 16		32241	-20" 57" 43.87"	-54" 44" 47.83"	Dec.
Barragem 01	BANSUANDIA	Médio	Alto	AGROPECUÁRIA CÓRREGO AZUL	DURN 14178	25754	-21" 26" 55.25"	-52" 9" 47-27"	Dec.
DURHC20683	CANAPO GRANDE	Barbo	Alto	AGUAS GUARIROBA S/A	DURH 20683	20099	-20" 31" 43.86"	-54" 33" 56:52"	Dec.
BARRAGEM COR- REGO INDAVÁ	TERENOS	Métio	Alto	EDANO KOSÉ DE CARVALHO	DURH015689	25674	-20" 10" 42 10"	-55° 5' 24.04"	Dec.
Bar Guarra	ANGÉLICA	Médio	Alto	ANDREA DE AZEVEDO JACINTO CUBARAJES	DURH014650	35640	-22" 7" 51 30"	-53° 58' 8.58°	Dec.
Barragem 3	SIDROLÁNDIA	Alto	Alto	INCRA SR 16		32243	-20"58"48.18"	-54" 45" 17.42"	Doc.
Barragem Guari- roba	CAMPO GRANDE	Bales	Alto	AGUAS GUARIROBA S/A	DURH001579	32366	-20" 30" 27.40"	54"15"2.88"	Doc.
DURH027846	CAMPO GRANDS	Alto	Alto	INCORPORADORA ATURATICO 5/5 LTDA - ME	DURH027846	32968	-20" 29" 33.68"	-54" 27" 53.10"	Dec.
Barragem 2	SIDROLÁNDIA	Alba	Aito	INCAA SR 16		32242	-20"58"27.95"	-54" 45" 6.19"	Dec.
Barragem do Lago do Amor	CAMPO GRANDE	Alba	Albo	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FE- DERAL DE MS		39979	-20" 30" 10.91"	-54° 37′ 8.11°	Dec.
DURHOS 1226	CAMPO GRANOS	Metro	Alto	PAULO BELLUZZO GENTA	DURHO13226	25628	-30, 18, 0.01,	-54" 34" 1.02"	Doc.

Nome	Município	CRI	DPA	Empreendedor	Código Esta- dual	SNISB	Latitude	Longitude	Min
				VIVERE DO LAGO DOURADOS					Doc
				EMPREENDINENTO IMOBILIA-					
BARRAGEM 1	DOUMDOS	Balso	Altro	RIO SPE LTOA	DURH027709	26994	-22" 14" 28.18"	-54" 51" 44.03"	
	PORTO MURTI-			FAZENDA SANTA OTILIA AGRO-					Doc
Barragem 01	NHO	Médio	Alto	PECUARIA LTDA	DURH 20150	26945	-21" 11" 36.34"	-57° 2' 16.44°	
Barragem 1 -									Des
Grande	SOROLÁNDIA	Alto	Alto	INCRA SR 16		32241	-20" 57" 45.82"	54" 44" 47.83"	
Lago da indústria	SONORA	Balko	Medio	SONORA ESTÁNCIA S/A	DURHO08821	25600	-17" 36" 53.32"	-54" 45" 47.77"	Онн
				PRODUÇÃO AGRICOLA SPEKKEN					Doc
Reservatório 02	MARACAN	Mildio	Milde	LTDA	DURN 9855	25584	-21" 45" 49:07"	-55" 28" 45.98"	
				ORGANIZAÇÃO REUGIOSA CAPU-					Фин
				CHINHA DO BRASIL CENTRAL -					
Parque Fratelli	SIDROLÂNDIA	Mildio	Midio	ORCAP	DURHOS6365	25750	-20" 54" 43.42"	-54' 57' 21.74'	
BARRAGEM 01	BANDDRANTES	Alto	Milde	CAPLOS ANTONIO BRAUNER	(URN 1498)	25644	-19"53"39.54"	-54" 20" 47.65"	Over
Barragem Faz Re-									Doc
canto	SOROLÍNDIA	Mildio	Mildio	LUCIO MAURO BORGES BASSO	DURH005492	25550	-29" 1" 14.30"	-55° T 30.18°	
Barragero 01	CAMPO GRANDS	Médio	Médio	HELIO DE LIANA.	Durk+002764	25793	-20" 23" 28.03"	-54" 44" 11.65"	Фин
Barramento 01	RIO BRILHANTE	Alto	Midio	CARLOS IACOB WINLLAUER	DURH017922	26968	-21" 41" 39.59"	-54" 21" 36.07"	Over
Barragem Fatenda	RIO BRILHANTS	Alto	Mirdio	OSCAR LUIZ GIULIANI	DURHOS3182	25645	-21" 36" 37.08"	-54" 37" 9.95"	Over
Serragem 01 -				MAHAL EMPREENDIMENTOS E		-			Oxor
DUBH 11825	AGUA CLARA	Alto	Minis	PARTICIPAL/ DS S.A.	DUBHOS 1875	25767	197 421 47 991	-52" 43" 1.60"	
Burragem S. Fer-									Disk
nando	ANGÉLICA	Mildio	Millio	FERNANDO PEREIRA GARCIA	DURN 21170	27054	-21" 56" 47.80"	-53" 52" 17.00"	
Barragem 001	TERENOS	Médio	Médio	MARIA LOCIA RIDICE	DURH096436	25800	-20" 14" 10.25"	-55° 1' 17.62°	Онн
				CAMPANARIO LA ADMINISTRA-					Doc
Barragem 00	LAGUNA CARANA	Balen	Mildio	CÃO E PARTICIPAÇÕES	DUBH 18762	26887	-22" 49" 37.06"	-55" 4" 18.14"	
	RIBALDO BIO					2			Door
Bar Seis Datestes	PARDO	Média	Media	GLAUCO SANTANA FERREIRA	DURN 15231	25651	-30" 36" 0.56"	-53° 58' 59.30°	1
Barragem 1	BDA VSTA	Alto	Mide	RODOLFO PINHERO HOLSBACK	DURH 6357	255.76	-22" 4" 56.14"	-56' 17' 47.00"	Door
and a second	SANTA RITA DO					2	11 1 30 21	30 11 0110	Doc
BARRAGEM 01	PARDO	Balan	Militio	IAGUARA AGROPECUARIA S.A.	DUBH 19634	26990	-20" 57" 12 24"	-57 Y 13 66°	300
	RIBAS DO RIO		2246	- Control of Control o	1-1-14	22700			Don
Barragero 01	PARDO	Alto	Militin	WELLINGTON NEGRI DA SUVA	DURH 21887	22545	-21" 33" 44.30"	49" 12" 52.63"	1 "
Barragero 03	BRASILÂNDIA	Middle	Mide	AGROPECUÁRIA CÓRREGO AZUL	DURN 14179		-21" 26" 14.90"	-52' 11' 29.40'	Over
Barramento 04	RIO BRUHANTE	Alto	Media	CARLOS IACOS WIRLLAUER	DURH097847		-21" 45" 58.52"	-54" 21" 38.23"	Over

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Imasul está comprometido com o reforço constante e, por conseguinte, busca influenciar a mudança de comportamento dos empreendedores, incentivando a implementação de ações preventivas em todas as fases do ciclo de vida de uma barragem. Isso inclui etapas como o planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação, descaracterização e futuros usos das barragens.



Anexo 4 - Quadro Resumo das Fiscalizações

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Barragem do Assentamento Eldorado	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	25/01/2023	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Maxwelbe de Moura Fé – Defesa Civil	Existência de cupinzeiros e árvores nos taludes. Erosões. Vegetação morta nas ombreiras.	Recomendações: 1) Foi realizado um registro fotográfico detalhado para acompanhar suas condições. Providências: 1) O relatório de vistoria foi desenvolvido pela Defesa Civil. 2) Uma nova vistoria foi agendada para março de 2024.
DURH022920	Município de Caarapó	28/02/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Dariane Bianchini – Eng. Civil	1) Durante a vistoria visual na barragem, não foram encontradas quaisquer patologias visíveis. Embora esta avaliação tenha se limitado à observação externa, os resultados preliminares apontam para a ausência de sinais visíveis de problemas estruturais ou falhas.	Recomendações: 1) Foram solicitadas informações adicionais sobre a construção da barragem em questão, embora ainda não haja obrigatoriedade legal para tal. Providências: 1) 0 empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC018920/2024 da realização da vistoria, e notificado (NT008126/2024) a proceder com o envio das informações acerca da construção da barragem.
Sem nome	Clube Indaiá	29/02/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Dariane Bianchini – Eng. Civil	1) Apresentou vegetação generalizada, impossibilitando a observação direta e pontos com grandes erosões. 2) Sobre a crista estava sendo construindo um muro para impedir o acesso ao clube, entretanto foi possível observar a vegetação generalizada de grande porte no talude de jusante.	Recomendações: 1) Tomar as providências requeridas para regularizar a utilização dos ecursos hídricos, em conformidade com as regulamentações vigentes. 2) Além disso, é fundamental observar e adotar as normas e técnicas estabelecidas para garantir a segurança da barragem, visando prevenir possíveis incidentes e proteger tanto as comunidades circunvizinhas quanto o meio ambiente. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC018922/2024 da inexistência de regularização quanto ao uso dos recursos hídricos e principais patologias identificadas, e notificado (NT008128/2024) a proceder com as ações de regularização quanto ao uso de recursos hídricos e observar as normas e técnicas relativas à segurança da barragem.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
DURH022153	VETORIAL SIDERURGIA LTDA	12/03/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) Talude de montante Apresentou vegetação generalizada, impossibilitando a observação direta. Apresentou pontos com erosões. Sem proteção superficial. 2) Apresentou vegetação generalizada, impossibilitando a observação direta. Foi identificada a existência de área úmida próximo ao pé do talude de montante. 3) Foi identificado uma estrutura do tipo soleira livre próximo a ombreira direita. A estrutura estava em condições precárias, com concreto deteriorado. Além disso, a lâmina d'água possuía pouca profundidade, o que levanta dúvidas quanto a capacidade de escoar uma cheia.	Recomendações: 1) Sob supervisão de um engenheiro responsável pela segurança da estrutura, é essencial realizar a limpeza da vegetação nos taludes de montante e jusante, restaurar áreas impactadas por escorregamentos e erosões, além de efetuar a recomposição da proteção ao longo desses taludes. O engenheiro também deve autorizar a remoção de árvores e arbustos, quando necessário, como parte das medidas preventivas para garantir a integridade e a estabilidade da barragem. 2) Investigar a causa da fuga de água detectada na base do talude de jusante, visando identificar suas origens e implementar as medidas corretivas apropriadas. 3) Realizar a limpeza e manutenção do extravasor e seus componentes, como canais, bacia de dissipação e omportas, entre outros. Em caso de deterioração do concreto, é imprescindível investigar a qualidade da água. 4) Analisar a profundidade da soleira do extravasor para verificar se esta é capaz de suportar uma vazão de cheia. Caso necessário, recomenda-se realizar o rebaixamento da soleira ou o alteamento do maciço da barragem, conforme orientações do engenheiro responsável, garantindo assim que a estrutura seja capaz de lidar com uma vazão excepcional de água durante eventos extremos. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019103/2024 das principais patologias identificadas, e notificado (NT008266/2024) a proceder com as ações relativas à segurança da barragem.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
DURH010803	JONEY PENAJO CORREA	13/03/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) O talude de montante presentou vegetação de pequeno porte, impossibilitando a observação direta. Apresentou pontos com erosões. Sem proteção superficial. 2) Existência de vegetação aquática no reservatório. 3) Foi identificado uma estrutura do tipo bueiro próximo a ombreira esquerda. A estrutura encontra-se obstruída com vegetação, impossibilitando a visualização da condição da estrutura.	Recomendações: 1) Sob supervisão de um engenheiro responsável pela segurança da estrutura, realizar uma limpeza da vegetação ao longo do talude de montante, restaurar áreas impactadas por escorregamentos e erosões, além de efetuar a recomposição da proteção ao longo desses taludes. 2) Realizar a limpeza da vegetação aquática em excesso no reservatório, seguida da identificação das causas subjacentes e da implementação das medidas corretivas apropriadas. Caso sejam identificados sinais de má qualidade da água, proceder com o tratamento adequado para garantir a integridade e a segurança do reservatório. 3) Realizar a limpeza e manutenção do extravasor e seus componentes, como canais, bacia de dissipação e comportas, entre outros. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019106/2024 das principais patologias identificadas, e notificado (NT008270/2024) a proceder com as ações relativas à segurança da barragem.
DURH011370	BRPEC AGRO- PECUARIA S/A	14/03/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) A face do talude de montante é vertical e está revestida com concreto. Apresentou vegetação de pequeno porte, impossibilitando a observação direta. 2) A estrutura não possui talude de jusante, uma vez que a parte superior da barragem está no mesmo nível do solo circundante. Isso demonstra que não há necessidade de uma inclinação específica para trás da barragem. 3) A região a jusante da barragem apresenta vegetação generalizada. 4) Foi identificado uma estrutura do tipo soleira aberta no centro do maciço, com escada dissipadora. A estrutura extravasora encontra-se obstruída com vegetação, impossibilitando a visualização da condição da estrutura.	Recomendações: 1) Sob a supervisão de um engenheiro encarregado da segurança da estrutura, proceder à limpeza da vegetação ao longo do talude de montante e realizar uma inspeção para avaliar o estado do concreto na face da barragem. 2) Realizar a limpeza da vegetação aquática em excesso no reservatório, seguida da identificação das causas subjacentes e da implementação das medidas corretivas apropriadas. Caso sejam identificados sinais de má qualidade da água, proceder com o tratamento adequado para garantir a integridade e a segurança do reservatório. 3) Realizar a limpeza e manutenção do extravasor e seus componentes, como canais, bacia de dissipação e comportas, entre outros. 4) Para verificar a precisão do volume declarado na DURH, é necessário apresentar um estudo de topobatimetria do reservatório. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019107/2024 das principais patologias identificadas, e notificado (NT008271/2024) a proceder com as ações relativas à segurança da barragem.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Barragem do Assentamento Eldorado	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	27/03/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Adelcio Santos – Defesa Civil José Antônio Zacarin – Defesa Civil	1) Redução do nível do reservatório revelou erosões nas barragens, exigindo medidas corretivas urgentes. 2) Barragem principal aparenta solidez, mas presença de formigueiros e cupinzeiros requer atenção. 3) Grande erosão na Barragem 2 representa risco significativo, necessitando de ação imediata. 4) Vegetação densa no talude da Barragem 3 dificulta detecção de problemas estruturais. 5) Vegetação que envolve o extravasor da Barragem 2 obstrui a passagem de água, exigindo remoção imediata.	Recomendações: 1) Analisar e controlar a erosão nos taludes de todas as barragens. 2) Inspecionar possíveis danos na barragem principal causados por formigueiros e cupinzeiros. 3) Corrigir a erosão na barragem 2 com medidas urgentes. 4) Limpar vegetação e restaurar taludes danificados na barragem 3. 5) Remover vegetação que obstrui o extravasor da barragem 2. 6) Implementar medidas para garantir a segurança das barragens e o uso sustentável da água. 7) Apresentar o progresso da regularização do uso dos recursos hídricos conforme as leis e padrões de segurança. Providências: 1) O empreendedor foi comunicado por meio do Laudo de Constatação LC019245/2024 sobre as anomalias específicas detectadas durante a vistoria realizada. Além disso, foi emitida uma notificação (NT008358/2024), instruindo-o a proceder imediatamente com as ações de manutenção corretiva e regularização exigidas. Essas medidas visam abordar as questões identificadas e garantir a conformidade com as normas e regulamentos estabelecidos para a segurança e o funcionamento adequado das barragens.
DURH025572	JOAQUIM PEREIRA	17/04/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Najla Postaue – Eng. Ambiental	1) Constatou-se o rompimento da barragem com brecha significativa na ombreira direita, além de escorregamentos e ranhuras no talude de montante, indicando instabilidade. 2) O rompimento foi atribuído a chuvas intensas, além da capacidade da barragem, resultando em seu colapso. Planeja-se reforma completa para geração de energia hidrelétrica e dessedentação animal. 3) Um voo de drone revelou erosão nas margens do curso hídrico a jusante, causada pela força da água após o rompimento, destacando a urgência de medidas adicionais para mitigar impactos. 4) Em suma, a vistoria ressaltou a necessidade imediata de intervenções para garantir a segurança da barragem. A reforma proposta visa prevenir futuros colapsos e assegurar sua estabilidade.	Recomendações: 1) É exigido que o empreendedor tome medidas imediatas para conter danos, apresente um plano de descaracterização da barragem e um projeto de recuperação da área degradada. Além disso, deve manter comunicação transparente com as autoridades, como o IMASUL. Providências: 1) o empreendedor da barragem tem a obrigação de comunicar imediatamente qualquer alteração das condições de segurança que possa implicar em acidente, incluindo o rompimento, visando a proteção de vidas e do meio ambiente. Diante da omissão de comunicação sobre o rompimento da barragem, o IMASUL notificou o CENAD um dia após a vistoria, exigindo que o empreendedor tome medidas corretivas e de regularização, como evidenciado no Laudo de Constatação LC019423/2024 e na notificação NT008490/2024.

Barragem	Empreen dedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
BARRAGEM CORREGO INDAIÁ	EDMO JOSÉ DE CARVAL HO	18/04/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Najla Postaue – Eng. Ambiental	1) Durante a inspeção, detectou-se o rompimento da barragem na área do extravasor, indicando possíveis falhas estruturais. 2) O responsável pelo incidente atribuiu-o à precipitação elevada e à falta de manejo adequado das propriedades vizinhas, usadas para lavouras em conjunto com a pavimentação da Rodovia MS 352. 3) O rebaixamento do nível d'água após o rompimento expôs tocos de árvores antes submersos, evidenciando o impacto do evento. 4) Um levantamento aéreo identificou uma ponte próxima à barragem; o prefeito local relatou um colapso na conexão com a margem e fissuras posteriores, sugerindo problemas na construção.	Recomendações: 1) Conforme a Lei 12.334/2010, o empreendedor é legalmente responsável pela segurança da barragem e pela reparação dos danos em caso de rompimento, vazamento ou mau funcionamento, independentemente de culpa. 2) 0 empreendedor deve adotar medidas emergenciais para conter os danos, apresentar um planejamento para descaracterização da barragem, um projeto de recuperação da área degradada, e manter comunicação transparente com as autoridades, como o órgão fiscalizador IMASUL. Providências: 1) Em 08/04/2024, o responsável técnico notificou oficialmente o IMASUL sobre o rompimento, levando o IMASUL a notificar o CENAD em 11/04/2024. 2) 0 empreendedor foi informado das anomalias detectadas e notificado a tomar medidas corretivas e de regularização, conforme o Laudo de Constatação LC015689/2024 e a notificação NT008549/2024.
DURH009341	JOMAR GESTÃO DE NEGOCIO S - EIRELI	16/05/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) Vegetação densa nos taludes da barragem impede inspeção visual adequada, comprometendo detecção precoce de problemas estruturais. Remoção da vegetação e inspeção detalhada são essenciais para garantir segurança operacional. 2) Afundamentos no coroamento, especialmente próximo à ombreira direita, comprometem estabilidade e capacidade de carga. Medidas corretivas urgentes são necessárias para evitar danos à estrutura e operações. 3) Presença de vegetação aquática no reservatório pode obstruir sistemas de captação e afetar qualidade da água e ecossistema. Medidas de controle são essenciais para minimizar efeitos adversos. 4) Falha na localização do extravasor da barragem durante vistoria representa risco de transbordamento e danos. Localização ou construção imediata de um extravasor adequado é crucial para garantir segurança hidráulica.	Recomendações: 1) Sob supervisão do engenheiro encarregado da segurança, remover vegetação nos taludes e realizar inspeção detalhada para garantir segurança operacional da barragem, incluindo identificação de erosões e execução de ações de regularização. 2) Implementar medidas de controle para gerenciar vegetação aquática no reservatório, identificando causas e aplicando correções. Em caso de má qualidade da água, realizar tratamento adequado para garantir integridade e segurança. 3) Construir um extravasor adequado para garantir funcionalidade operacional e segurança hidráulica da barragem, além de assegurar a vazão ecológica necessária para o ecossistema local. 4) Providências: 1) 0 empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019784/2024 das anomalias detectadas através das imagens, e notificado (NT008786/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.
DURH009342	JOMAR GESTÃO DE NEGOCIO S - EIRELI	16/05/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) Diante da dificuldade de acesso devido à densidade da mata, foi realizada uma análise utilizando um drone. Esta abordagem permitiu uma visão aérea mais ampla da área. 2) As imagens capturadas pelo drone permitiram identificar a existência de uma barragem cuja estrutura aparenta possuir um volume de acumulação consideravelmente reduzido. A análise das imagens revelou a presença de vegetação generalizada em todo o talude de jusante, indicando possível falta de manutenção. Entretanto, não foi possível realizar uma análise mais detalhada da barragem devido à densa vegetação que impede o acesso visual a pontos críticos da estrutura.	Recomendações: 1) Sob a supervisão de um engenheiro encarregado da segurança da estrutura, realizar ações imediatas de limpeza da vegetação nos taludes de montante e jusante, e subsequente inspeção detalhada dos taludes para garantir a segurança operacional da barragem, incluindo a identificação de erosões e a execução de ações de regularização, como reaterro, compactação, controle de drenagem superficial, e estabilização das encostas, bem como a mitigação de formigueiros, entre outras medidas necessárias. 2) O empreendedor deverá enviar fotos comprovando as ações de limpeza no talude e de acesso à barragem através do endereço eletrônico exclusivo para assuntos relacionados à segurança de barragens (segurancabarragem@imasul.ms.gov.br). Estas evidências são essenciais para que possamos agendar uma nova vistoria técnica. A comprovação das ações executadas permitirá uma análise mais precisa da integridade estrutural e funcionalidade da barragem, garantindo a conformidade com as normas de segurança vigentes. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019788/2024 das anomalias detectadas através da imagens aéreas, e notificado (NT008789/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
DURH009343	JOMAR GESTÃO DE NEGOCIOS - EIRELI	16/05/2024	Eloiza Marques - Eng. Civil Cristian Taveira - Eng. Civil	1) Diante da dificuldade de acesso devido à densidade da mata, foi realizada uma análise utilizando um drone. Esta abordagem permitiu uma visão aérea mais ampla da área. 2) As imagens capturadas pelo drone permitiram identificar o local que aparentemente fora o reservatório de uma barragem anteriormente e que agora que aparenta estar seca, com a vegetação quase totalmente reconstituída. Observou-se a presença de vegetação densa em todo a área, o que sugere um longo período sem acúmulo de água. No entanto, não foi possível realizar uma análise mais detalhada da estrutura devido à vegetação que impede o acesso visual a pontos críticos da barragem.	Recomendações: 1) Realizar um estudo detalhado para justificar o motivo pelo qual o reservatório se encontra seco. Este estudo deve incluir uma análise das condições hidrológicas e operacionais que possam ter contribuído para a redução do volume de água, considerando fatores como uma possível ruptura da barragem ou outras causas, como mudanças climáticas, desvios de cursos d'água, ou operações de manejo inadequadas. 2) Realizar uma revisão do cadastro de regularização de recurso hídrico para garantir sua precisão e atualização, uma vez que esses dados estão vinculados às informações relacionadas à segurança de barragens e ao Sistema Nacional de Segurança de Barragens. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019789/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT008790/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.
DURH009344	JOMAR GESTÃO DE NEGOCIOS - EIRELI	16/05/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) Diante da dificuldade de acesso devido à densidade da mata, foi realizada uma análise utilizando um drone. Esta abordagem permitiu uma visão aérea mais ampla da área. 2) As imagens capturadas pelo drone permitiram identificar a existência de uma barragem onde há presença de vegetação generalizada em todo o barramento, indicando possível falta de manutenção. Entretanto, não foi possível realizar uma análise mais detalhada da barragem devido à densa vegetação que impede o acesso visual a pontos críticos da estrutura.	Recomendações: 1) Sob a supervisão de um engenheiro encarregado da segurança da estrutura, realizar ações imediatas de limpeza da vegetação nos taludes de montante e jusante, e subsequente inspeção detalhada dos taludes para garantir a segurança operacional da barragem, incluindo a identificação de erosões e a execução de ações de regularização, como reaterro, compactação, controle de drenagem superficial, e estabilização das encostas, bem como a mitigação de formigueiros, entre outras medidas necessárias. 2) O empreendedor deverá enviar fotos comprovando as ações de limpeza no talude e de acesso à barragem através do endereço eletrônico exclusivo para assuntos relacionados à segurança de barragens (segurancabarragem@imasul.ms.gov.br). Estas evidências são essenciais para que possamos agendar uma nova vistoria técnica. A comprovação das ações executadas permitirá uma análise mais precisa da integridade estrutural e funcionalidade da barragem, garantindo a conformidade com as normas de segurança vigentes. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC019790/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT008791/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.
Barragem 01	DARI EBERHARD	23/07/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil	1) A barragem apresenta diversas deficiências que comprometem sua segurança e funcionalidade, necessitando de manutenção corretiva. O talude de montante mostra erosões e sinais de movimentação que afetam sua estabilidade, enquanto o talude de jusante tem erosões e um grande desmoronamento, atribuídos à tubulação do extravasor, que comprometem a integridade estrutural. O extravasor está obstruído por vegetação, reduzindo a capacidade de escoamento e aumentando o risco de transbordamento. O reservatório está coberto por vegetação aquática, o que dificulta a inspeção e pode prejudicar a operação dos equipamentos. O Sr. Ozéias acompanhou a vistoria e mencionou que, embora não planeje encher o reservatório, já considera obras de recuperação para o futuro	Recomendações: 1) Recompor, manter e estabilizar os taludes de montante e jusante, além de instalar proteção superficial, como gramíneas ou rip-rap. 2) Executar reparos imediatos no talude de jusante, inspecionando e corrigindo a tubulação do extravasor para evitar problemas estruturais graves. 3) Limpar a vegetação aquática do reservatório, identificar e corrigir as causas subjacentes e tratar a água se necessário. 4) Limpar e desobstruir o extravasor e o canal lateral na ombreira esquerda, realizando manutenção regular. 5) Garantir que todas as ações corretivas sejam estipuladas e supervisionadas por um responsável técnico pela segurança da barragem. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC020700/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT009167/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Barragem 02	DARI EBERHARD	23/07/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil	A barragem em questão localiza-se logo a jusante da barragem da DURH015762, que se encontra em condições deterioradas. Em virtude das condições deterioradas da barragem de montante e a vegetação que dificultou a vistoria, recomenda-se a execução de uma manutenção completa e detalhada na barragem jusante. Esta manutenção deve abranger todos os componentes, conforme recomendações.	Recomendações: 1)Inspecionar e estabilizar os taludes de montante e jusante, removendo vegetação invasiva e corrigindo erosões ou desmoronamentos. 2) Verificar a integridade do coroamento e corrigir qualquer deformação ou dano para manter sua função estrutural. 3) Inspecionar, reparar ou substituir os extravasores para garantir o controle adequado de cheias e prevenir erosões adicionais. 4) Avaliar e estabilizar a região a jusante da barragem, removendo vegetação que possa interferir na manutenção da estrutura. 5) Garantir que todas as correções sejam supervisionadas por um técnico responsável, atendendo aos padrões de segurança exigidos. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC020733/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT009192/2024) a proceder com a manutenção e ações de regularização.
Barragem 1	JOÃO RICARDO RODRIGUES DA CUNHA SAUD	24/07/2024	Eloiza Marques - Eng. Civil	1) O talude de montante possui vegetação baixa, mas apresenta terraços que sugerem desníveis de solo devido a irregularidades na compactação ou erosão por chuvas. 2) O talude ao redor do extravasor tem muitas erosões e a entrada do extravasor está obstruída por vegetação, o que pode comprometer o escoamento das águas e aumentar o risco de sobrecarga da barragem. 3) A primeira berma do talude de jusante mostra desníveis de solo semelhantes aos do talude de montante, com vegetação baixa e necessidade de atenção especial devido à proximidade da estrada; a segunda berma tem vegetação generalizada. 4) A saída do extravasor está obstruída por vegetação, comprometendo o escoamento adequado das águas excedentes. 5) O entorno do reservatório possui vegetação aquática que pode afetar a qualidade da água e a eficiência do sistema extravasor. 6) Há um canal na ombreira direita que desvia a água para fins de paisagismo, direcionando o fluxo para áreas específicas e contribuindo para a estética da região.	Recomendações: 1) Estudar e corrigir desníveis nos taludes de montante e jusante, melhorando a compactação do solo e controlando a erosão, com manutenção da vegetação para estabilização. 2) Remover a vegetação que obstrui o extravasor e reparar as erosões ao redor, com manutenção regular para garantir o escoamento eficiente e evitar sobrecarga na barragem. 3) Limpar a vegetação aquática em excesso no reservatório, identificar e corrigir as causas subjacentes, e tratar a água, se necessário, para manter a segurança do reservatório. 4) Garantir que todas as correções sejam supervisionadas por um técnico responsável, atendendo aos padrões de segurança exigidos. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC020772/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT009215/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
02/08/2024	SUZANO S.A	02/08/2024	Eloiza Marques - Eng. Civil Francielle Niewinski - Geóloga	1) Durante a vistoria, foi constatado um rompimento na barragem, com uma brecha significativa na ombreira esquerda, causada por infiltrações e uma cheia excepcional, comprometendo a integridade da estrutura. 2) Identificou-se uma rachadura longitudinal na estrutura, indicando possíveis novos deslocamentos de solo, o que pode agravar os problemas de estabilidade e carreamento de material. 3) O extravasor de tubo de concreto na ombreira esquerda estava obstruído por vegetação densa, comprometendo o escoamento de águas excedentes e aumentando o risco de sobrecarga na estrutura. 4) A falha estrutural pode ter sido agravada pela natureza arenosa do solo local, que é mais suscetível à erosão e infiltrações, comprometendo a estabilidade da barragem. 5) Devido ao rompimento da barragem e ao rebaixamento do nível d'água, vários tocos de árvore emergiram na área antes submersa, expondo o leito do rio.	Recomendações: 1) A Lei 12.334/2010 responsabiliza o empreendedor pela segurança da barragem e reparação de danos, independentemente de culpa. 2) O empreendedor deve garantir recursos para a segurança da barragem e reparação de danos até sua descaracterização. 3) Medidas emergenciais devem ser adotadas para conter os danos e garantir a segurança das áreas afetadas. 4) Análises geotécnicas são necessárias para avaliar a estabilidade e os riscos de colapso da barragem. 5) O empreendedor deve considerar e mitigar os danos a jusante, como contaminação da água e destruição de habitats. 6) Um relatório com planejamento de descaracterização, descomissionamento ou recuperação da barragem deve ser apresentado. 7) O empreendedor deve apresentar um projeto de recuperação de áreas degradadas, com cronograma e metodologias. 8) É essencial manter comunicação transparente com o IMASUL, informando sobre as medidas tomadas para mitigar os riscos. Providências: 1) No dia 04/07/2024, o responsável técnico pela barragem comunicou oficialmente ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), através do NUP 83.031.052-2024, o rompimento ocorrido, que chegou ao conhecimento do Setor de segurança de barragens em 29/07/2024. Em resposta a essa notificação, o IMASUL, agindo em conformidade com os protocolos de segurança e emergência, prontamente notificou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) em 29/07/2024. 2) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC020766/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT009212/2024) a proceder com ações de regularização.
DURH009433	AGROPECUÁRI A RIO DA PRATA LTDA - FILIAL	19/08/2024	Eloiza Marques - Eng. Civil Cristian Taveira - Eng. Civil	1) O talude de montante encontra-se visualmente em bom estado de conservação. A cobertura superficial é composta por grama baixa, o que contribui para a proteção contra processos erosivos. 2) O talude de jusante apresenta uma inclinação baixa, o que pode impactar o escoamento superficial e potencialmente contribuir para a retenção de água em períodos de chuva. Observa-se a presença de árvores ao longo do talude, que podem afetar a estabilidade do solo, dependendo da proximidade das raízes em relação à superfície. 3) O coroamento apresenta bom estado de conservação, com superfície que permite a passagem de veículos. 4) Devido à época de seca, o nível do reservatório estava abaixo da soleira do extravasor.	Recomendações: 1) Embora a barragem apresente boas condições visuais e aparentemente esteja bem conservada, é necessário que o responsável técnico pela segurança da barragem apresente um estudo que comprove a estabilidade estrutural da estrutura. Este estudo deve incluir análises e avaliações técnicas para assegurar que a barragem mantém a integridade e a segurança necessárias para a operação. Providências: 1) 0 empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC020971/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT009320/2024) a proceder com a manutenção corretiva e ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Barragem 01	FAZENDA SANTA OTILIA AGROPECUARI A LTDA	20/08/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	1) 0 talude de montante está coberto por vegetação baixa e generalizada, o que limita a visualização direta da superfície. Mesmo com a cobertura vegetal, foi possível identificar a presença de um buraco, além de erosões e desmoronamentos ao longo do talude. 2) 0 talude de jusante está coberto por vegetação generalizada, o que pode dificultar a inspeção visual completa da superfície. 3) 0 coroamento apresenta bom estado de conservação, com superfície que permite a passagem de veículos. 4) 0 reservatório apresenta vegetação aquática, o que pode influenciar a qualidade da água e a dinâmica do ecossistema local. 5) 0 extravasor, localizado no canal lateral da ombreira esquerda, está totalmente obstruído por vegetação, o que pode comprometer a sua funcionalidade e a capacidade de escoamento. 6) A região a jusante da barragem apresenta vegetação generalizada, além de residências nas proximidades.	Recomendações: 1) Devido à cobertura de vegetação generalizada no talude de montante e jusante, que limita a visualização direta da superfície, recomenda-se a realização de uma inspeção detalhada para avaliar as condições reais do talude. Deve-se proceder com a remoção parcial ou total da vegetação para permitir uma análise mais completa. Além disso, é necessário realizar reparos e medidas corretivas nas áreas identificadas com buracos, erosões e desmoronamentos, visando garantir a estabilidade e segurança do talude. 2) Realizar a remoção e o controle da vegetação aquática no reservatório para minimizar os impactos na qualidade da água e na dinâmica do ecossistema local. 3) Realizar a remoção da vegetação que está obstruindo o extravasor localizado no canal lateral da ombreira esquerda, a fim de restaurar sua funcionalidade e garantir a capacidade adequada de escoamento. 4) Apresentar um estudo que comprove a estabilidade estrutural da estrutura. Este estudo deve incluir análises e avaliações técnicas para assegurar que a barragem mantém a integridade e a segurança necessárias para a operação. 5) Todas as ações necessárias devem ser estipuladas e supervisionadas por um responsável técnico pela segurança da barragem, garantindo que as intervenções atendam aos padrões de segurança exigidos. 6) Realizar a regularização imediata das obrigações estabelecidas pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) para a barragem classificada com Dano Potencial Associado (DPA) alto, conforme publicado no DOE nº 11314 de 09/11/2023. O ofício de classificação foi enviado por e-mail em 08/11/2023 para o endereço diogo@suporteambientalms.com.br. Acompanhar e apresentar comprovantes de atendimento das responsabilidades determinadas, visto que não foram encontrados registros no IMASUL referentes ao cumprimento dessas obrigações. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC020983/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT009325/2024) a proceder com
Barragem Grande	INCRA	02/10/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civi Francielle Niewinski - Geóloga	1) Cortes laterais: Realização de cortes laterais na ombreira esquerda para escoamento de água e redução do nível do reservatório, com necessidade de ações corretivas contínuas para segurança estrutural. 2) Talude de montante: Exposição de pontos de erosão marcantes, indicando necessidade de intervenções para mitigar riscos à estabilidade. 3) Coroamento: Estrutura apresenta bom estado de conservação, sem sinais de danos ou comprometimentos. 4) Reservatório: Identificação de assoreamento natural na margem direita e manutenção do nível de água reduzido para prevenção de riscos. 5) Estrutura extravasora: Em bom estado, com comporta soldada para permanecer aberta e evitar interferências externas. 6) Região a jusante: Integridade estrutural adequada, mas pontos de atenção devido à presença de formigueiros e cupinzeiros.	Recomendações: 1) Realizar análises aprofundadas nas áreas erodidas, implementar estratégias para estabilização do solo e controle de água, e realizar inspeções regulares para manter a integridade estrutural da barragem. 2) Sob supervisão técnica, adotar medidas imediatas para remediar erosões, remover arbustos e garantir a segurança estrutural, além de promover o manejo sustentável dos recursos hídricos. 3) Notificar o empreendedor para regularizar, desativar ou descaracterizar a barragem conforme legislação vigente, garantindo segurança e comunicação ao órgão fiscalizador sobre as providências tomadas. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC022386/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010253/2024) a proceder com as ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Barragem "Redonda"	INCRA	02/10/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Francielle Niewinski - Geóloga	1) Identificaram-se erosões, afundamentos, buracos e presença de árvores no talude de montante, além de dejetos de animais, indicando acesso de fauna e contribuindo para a degradação e aumento de processos erosivos. 2) A vegetação rasteira densa no talude de montante dificultou a inspeção completa do vertedouro a montante, representando risco adicional à segurança. 3) No coroamento, foram observados afundamentos associados às erosões nos taludes e a presença de formigueiros, indicando necessidade de manutenção. 4) A estrutura extravasora está obstruída por vegetação e detritos, e os taludes, tanto a montante quanto a jusante, apresentam erosões significativas devido à ausência de cobertura vegetal adequada, agravadas pelo escoamento superficial. 5) Na região a jusante, identificaram-se possíveis barragens secundárias ou reservatórios interligados, cercados por vegetação densa, exigindo monitoramento para assegurar a funcionalidade e integridade do sistema.	Recomendações: 1) É necessário continuar com ações corretivas e de monitoramento contínuo para garantir a segurança estrutural e ambiental da barragem, conforme as diretrizes da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC022386/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010253/2024) a proceder com as ações de regularização.
Barragem "pé de jusante da redonda"	INCRA	02/10/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Francielle Niewinski - Geóloga	1) A presença de vegetação densa no talude de montante e ao redor do reservatório dificultou a identificação do vertedouro e da estrutura extravasora, exigindo considerar todo o entorno da barragem para avaliação. 2) Foram observados afundamentos no coroamento, especialmente em áreas com vegetação densa, agravados por erosões que comprometem a estabilidade da estrada. 3) Margens do reservatório apresentam assoreamento, erosões e vegetação aquática excessiva, além de marcas de passagem de animais; a região a jusante e possíveis interligações laterais entre barragens devem ser investigadas em laudos anteriores.	Recomendações: 1) É necessário continuar com ações corretivas e de monitoramento contínuo para garantir a segurança estrutural e ambiental da barragem, conforme as diretrizes da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC022386/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010253/2024) a proceder com as ações de regularização.
Barragem "peixinhos"	INCRA	02/10/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Francielle Niewinski - Geóloga	1) Vegetação densa no talude de montante dificulta a identificação de erosões, e afundamentos no terreno sugerem problemas de compactação e instabilidade. 2) O coroamento apresenta afundamentos e buracos extensos, indicando falhas de compactação e comprometimento estrutural. 3) Margens do reservatório mostram assoreamento, erosões, vegetação aquática excessiva e marcas de passagem de animais, representando riscos ambientais e estruturais. 4) Estrutura extravasora deteriorada e drenagem inadequada na região a jusante aumentam o risco de erosão e falhas, exigindo ações corretivas urgentes.	Recomendações: 1) É necessário continuar com ações corretivas e de monitoramento contínuo para garantir a segurança estrutural e ambiental da barragem, conforme as diretrizes da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC022386/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010253/2024) a proceder com as ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Barragem "conchinha"	INCRA	02/10/2024	Eloiza Marques - Eng. Civil Cristian Taveira - Eng. Civil Francielle Niewinski - Geóloga	1) O talude de montante apresenta sinais de erosão, afundamentos e vegetação de médio a grande porte, dificultando a identificação de problemas estruturais e aumentando o risco de infiltração; as rochas naturais não configuram enrocamento adequado, elevando a vulnerabilidade da estrutura. 2) O coroamento parece visualmente em bom estado, mas uma inspeção detalhada é necessária para avaliar a segurança estrutural, considerando os sinais de deterioração em outras áreas da barragem. 3) As margens do reservatório apresentam assoreamento, erosões, vegetação aquática excessiva e marcas de passagem de animais, comprometendo a estabilidade, a qualidade da água e a capacidade de armazenamento. 4) A estrutura extravasora foi danificada por intervenção improvisada, resultando em obstruções parciais, rachaduras e risco de bloqueio total, exigindo reparos urgentes para evitar falhas maiores.	Recomendações: 1) É necessário continuar com ações corretivas e de monitoramento contínuo para garantir a segurança estrutural e ambiental da barragem, conforme as diretrizes da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC022386/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010253/2024) a proceder com as ações de regularização.
Barragem Guariroba	Águas Guariroba S/A	16/10/2024	Eloiza Marques - Eng. Civil Cristian Taveira - Eng. Civil Francielle Niewinski - Geóloga	1) A barragem apresenta condições visuais adequadas, com talude de montante protegido por rip rap e crista em bom estado, permitindo passagem de veículos. 2) Pontos com formigueiros foram identificados no talude de jusante, e medidas de controle estão sendo tomadas pelo responsável técnico. 3) Piezômetros instalados estrategicamente permitem monitorar a variação de pressão interna, auxiliando na avaliação das condições da barragem. 4) O extravasor está desobstruído, garantindo o fluxo contínuo de água e a funcionalidade do sistema de drenagem. 5) Observou-se umidade nos degraus do dissipador de energia, associada às tubulações de drenagem; recomenda-se uma avaliação para garantir o pleno funcionamento e ausência de falhas no sistema.	Recomendações: 1) Apresentar um estudo que comprove a estabilidade estrutural da barragem. Este estudo deve incluir análises e avaliações técnicas para assegurar que a barragem mantém a integridade e a segurança necessárias para a operação. O laudo resultante deve ser atestado pelo responsável técnico pela segurança da barragem. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC022638/2024 das anomalias detectadas através das imagens aéreas, e notificado (NT010349/2024) a proceder com as ações de regularização.
Barragem Guariroba	Águas Guariroba S/A	12/11/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Alesson Guirra - Geólogo Ana Luiza Warde - Administradora Daniel de Alencar - Geólogo Douglas Macente – Eng. Ambiental Guilherme Nunes - Geógrafo Hellen Benate – Eng. Agrônoma Luciano Jikimura – Eng. Ambiental	1) A barragem está em condições visuais adequadas, com talude de montante coberto por rip-rap, protegendo contra erosão, e crista em bom estado, permitindo passagem de veículos. 2) Piezômetros instalados estrategicamente no maciço permitem monitorar a pressão interna e acompanhar as condições internas da barragem. 3) O extravasor está desobstruído, garantindo fluxo contínuo de água e funcionalidade do sistema e drenagem. 4) Há uma área de solo exposto no talude de jusante, sem sinais de erosão; recomenda-se proteção com gramíneas para prevenir erosão futura. 5) Análise de imagens de satélite mostrou redução da faixa marginal vegetada do reservatório em alguns pontos, sugerindo necessidade de revegetação para estabilidade das margens.	Recomendações: 1) Considerando que a Notificação № 010349/2024 determina necessidade de apresentação de estudo que comprove a estabilidade estrutural da barragem, estando o notificado no prazo para resposta; que o barramento operava, aparentemente, em condições normais; e que o foi identificado apenas solo exposto em parcela do talude de jusante nas proximidades da ombreira direita e que este fato deverá estar abarcado no relatório demandado na Notificação supracitada; recomenda-se observação da resolução deste aspecto no relatório a ser apresentado pela Águas Guariroba. Providências: 1) Deverá ser realizado o acompanhamento do prazo da Notificação № 10.349/2024 com prazo que finda em 17 de janeiro de 2025 para avaliação do Estudo de estabilidade estrutural da barragem, incluindo revegetação de parcela do talude de jusante nas coordenadas 20°30'26.87'S / 54°14'59.72'0. 2) Encaminhar-se-á este relatório para a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campo Grande, órgão responsável pelo licenciamento ambiental da barragem, para conhecimento e providências que se fizerem necessárias quanto a ausência de vegetação em determinados pontos da faixa marginal ao reservatório formado pela Barragem do Guariroba.

Barragem	Empreended or	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Complexo de Barragens do Assentamento Eldorado	INCRA SR	28/11/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Douglas Macente – Eng. Ambiental Guilherme Nunes - Geógrafo	1) A barragem não apresentou mudanças significativas em relação à vistoria anterior, com o nível do reservatório permanecendo baixo. 2) Identificou-se desmoronamento nas paredes do canal lateral, que pode comprometer o escoamento da água e a segurança estrutural, exigindo atenção imediata. 3) Na Barragem 3, apesar da chuva impedir registros fotográficos, verificouse a presença de tocos no extravasor, que podem interferir na vazão, embora o nível baixo do reservatório não apresente riscos iminentes.	Recomendações: 1) Diante do desmoronamento identificado nas paredes do canal lateral, recomenda-se a realização de reparos para estabilizar a estrutura e prevenir a possibilidade de agravamento do problema. A deterioração observada pode comprometer o escoamento adequado da água, aumentando os riscos de instabilidade na barragem. 2) Verificar a adequação e abrangência das placas de aviso de perigo no local. Caso necessário, instalar placas adicionais que sejam claras e visíveis para todos. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC024495/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010669/2024) a proceder com as ações de regularização.
Barragem Lago do Amor	Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul	04/12/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Guilherme Nunes - Geógrafo	1) Constatou-se a presença de árvores no talude de montante, que pode comprometer a estabilidade estrutural. Também foi identificada a ausência de proteção superficial, fator que expõe o talude a processos erosivos. 2) A crista da barragem está configurada com faixas de rolagem destinadas ao tráfego de veículos, o que pode influenciar as condições estruturais e operacionais da barragem. 3) Foi identificado no talude de jusante uma faixa contínua de erosão, evidenciada pela presença de solo exposto. Essa condição foi devidamente registrada, conforme ilustrado na imagem abaixo. 4) As paredes laterais do canal de saída do extravasor tipo tulipa apresentaram grandes desmoronamentos, indicando instabilidade estrutural que demanda intervenções corretivas para evitar comprometimentos futuros na funcionalidade e na segurança do sistema extravasor.	Recomendações: 1) Recomenda-se que seja conduzida uma análise detalhada por profissional habilitado para definir as ações necessárias quanto à presença de árvores no talude de montante, considerando o potencial impacto na estabilidade estrutural da barragem. 2) Promover a aplicação de técnicas adequadas de proteção superficial no talude de montante, como revestimentos vegetais ou materiais geossintéticos, para prevenir processos erosivos e proteger o solo exposto. 3) Executar intervenções para contenção e estabilização da faixa de erosão contínua no talude de jusante, por meio de técnicas apropriadas de recompactação e proteção do solo, reduzindo os riscos de progressão dos processos erosivos. 4) Realizar a recuperação das paredes laterais do canal de saída do extravasor tipo tulipa, reforçando as estruturas afetadas pelos desmoronamentos. Adicionalmente, implementar medidas preventivas para evitar novos episódios de instabilidade, garantindo o pleno funcionamento e a segurança do sistema extravasor. 5) Apresentar um estudo que comprove a estabilidade estrutural da barragem. Este estudo deve incluir análises e avaliações técnicas para assegurar que a barragem mantém a integridade e a segurança necessárias para a operação. 6) Todas as ações necessárias devem ser estipuladas e supervisionadas por um responsável técnico pela segurança da barragem, garantindo que as intervenções atendam aos padrões de segurança exigidos. Providências: 1) O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC024594/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010727/2024) a proceder com as ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Paraíso do Formoso	Fazenda Paraíso do Formoso	05/12/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Daniel Torres de Alencar - Geólogo Marcelo Brasil de Brasil - Eng. Florestal Guilherme Nunes - Geógrafo	1)A acumulação de água não apresenta as características necessárias para ser classificada como uma barragem sob a legislação vigente. 2) Durante a vistoria, foi identificado o despejo de água contendo espuma no reservatório. Este fato sugere a possível presença de substâncias que possam estar contribuindo para a formação de espuma, demandando avaliação adicional para verificar a origem desse despejo, bem como eventuais impactos ambientais ou a necessidade de medidas corretivas. 3) Durante a vistoria, foi identificada a existência de dois poços de captação de água subterrânea sem a devida regularização. O Setor de Águas Subterrâneas do GRH tomou as providências cabíveis, solicitando a regularização desses poços conforme as normas vigentes.	Recomendações: 1) Recomenda-se identificar a origem do despejo de água com espuma no reservatório e adotar as medidas necessárias para cessar essa ocorrência, caso seja constatada irregularidade. 2) Providenciar a regularização dos poços de captação de água subterrânea, assegurando o cumprimento das normas vigentes e evitando possíveis irregularidades relacionadas ao uso dos recursos hídricos. Providências: 1) Devido à identificação do despejo de água com espuma no reservatório, a Gerência de Licenciamento Ambiental (GLA) foi formalmente comunicada por meio de Comunicação Interna (CI), através do NUP: 830586522024, para que sejam adotadas as providências cabíveis. 2) O Setor de Águas Subterrâneas do GRH já tomou as providências cabíveis, solicitando a regularização desses poços conforme as normas vigentes. 3) Em relação à segurança de barragens, como a estrutura não se enquadra nessa classificação, não houve necessidade de encaminhamentos.
Sem nome	Fazenda Remanso	05/12/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Daniel Torres de Alencar - Geólogo Marcelo Brasil de Brasil - Eng. Florestal Guilherme Nunes - Geógrafo	A acumulação de água não apresenta as características necessárias para ser classificada como uma barragem sob a legislação vigente.	Recomendações: 1) Em relação à segurança de barragens, como a estrutura não se enquadra nessa classificação, não houve necessidade de recomendações. Providências: 1) Em relação à segurança de barragens, como a estrutura não se enquadra nessa classificação, não houve necessidade de encaminhamentos.
Barragem sem denominação oficial	Maria do Carmo De Oliveira	05/12/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil Guilherme Nunes - Geógrafo	1) A barragem de terra é utilizada para armazenar água e como via de acesso interno, com um reservatório de 18.728,17 m² e capacidade máxima de 22.440,00 m³, mas a vegetação alta nos taludes impossibilitou uma inspeção adequada. 2) A estrutura possui dois canais extravasores laterais, ambos com obstruções nas entradas e saídas, comprometendo o fluxo de água; suas entradas e stavam protegidas com telas e pedras foram dispostas no leito para mitigar erosões. 3) Próximo à ombreira esquerda, foi identificado um talude com solo desagregado e sinais de movimento gravitacional recente, aumentando o risco de transporte de sedimentos para o canal extravasor e jusante, comprometendo a segurança estrutural. 4) A ausência de um dispositivo para vazão ecológica mínima deixou o curso d'água a jusante seco, contrariando a Resolução Semagro nº 774, que exige uma vazão mínima igual a Q95%, salvo em estiagens extremas. 5) O trecho de jusante apresentava solo de baixa compactação, favorecendo erosão laminar e transporte de sedimentos em eventos de chuva que elevem o nível da água.	Recomendações: 1) Considerando que o dispositivo hidráulico existente não permite a passagem de uma vazão ecológica mínima e permanente de água, aliado à má condição do talude esquerdo devido aos processos erosivos em andamento, destaca-se a necessidade de intervenção técnica para adequação das condições estruturais e ambientais. 2) Visando a efetiva recomenda-se a realização de reparos para estabilizar a estrutura e prevenir a possibilidade de agravamento dos problemas observados, incluindo a limpeza dos taludes de montante e jusante, para permitir a visualização das condições destes, além da limpeza e desobstrução dos extravasores. Providências: O empreendedor foi informado através do Laudo de Constatação LC024629/2024 das anomalias detectadas, e notificado (NT010750/2024) a proceder com as ações de regularização.

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
Semnome	Fazenda Sertanejo	06/12/2024	Eloiza Marques – Eng. Civil Cristian Taveira – Eng. Civil	A acumulação de água não apresenta as características necessárias para ser classificada como uma barragem sob a legislação vigente.	Recomendações: 1) Em relação à segurança de barragens, como a estrutura não se enquadra nessa classificação, não houve necessidade de recomendações. Providências: 1) Em relação à segurança de barragens, como a estrutura não se enquadra nessa classificação, não houve necessidade de encaminhamentos.

META 1.6 – MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

No dia 31 de janeiro de 2025 foi enviado ao setor responsável e-mail contendo planilha com o inventário das estações de monitoramento hidrológico do Mato Grosso do Sul, conforme comprovante abaixo:

24/03/2025, 13:16

Gmail - Fwd: Meta 1.6 Monitoramento Hidrológico - IMASUL



Eliane Maria <elianegarcia1805@gmail.com>

Fwd: Meta 1.6 Monitoramento Hidrológico - IMASUL

1 mensagem

Sala de Situacao <salasit@imasul.ms.gov.br>
Para: elianegarcia1805 <elianegarcia1805@gmail.com>

20 de março de 2025 às 14:13

De: "Sala de Situacao" <salasit@imasul.ms.gov.br>

Para: "hidro" <hidro@ana.gov.br>, "joao carvalho" <joao.carvalho@ana.gov.br>, "walszon" <walszon@ana.gov.br>

Cc: "Icosta" <lcosta@imasul.ms.gov.br>, "Elisabeth Arndt" <earndt@imasul.ms.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 11:08:02 Assunto: Meta 1.6 Monitoramento Hidrológico - IMASUL

Bom dia. Prezados,

Segue inventário das estações de monitoramento hidrológico do Mato grosso do Sul. O inventário contempla o monitoramento de qualidade de água, as estações pluviométricas e estações telemétricas fluviométricas/pluviométricas.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att

Thays Yamaciro

SALA DE SITUAÇÃO DOS RIOS - MS

Endereço: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, Setor 03 Quadra 03.

Parque dos Poderes - Campo Grande - MS.

Contatos:

Email: salasit@imasul.ms.gov.br

Telefone (67)3941-0060

meta_i-6_monitoramento_2025.xlsx 77K

META 1.7 - FISCALIZAÇÃO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS

No contexto do 3º Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, a Meta 1.7 - Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos, exerce um papel fundamental no gerenciamento de recursos hídricos no estado de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o controle e monitoramento dos usos, voltada à garantia da qualidade e quantidade da água.

Esta meta visa promover a integração das ações de fiscalização e do monitoramento de usos da água, por meio do estímulo à organização institucional e legal do setor responsável pela implementação das ações de fiscalização, bem como do aperfeiçoamento de procedimentos e estabelecimento de ações integradas das atividades de fiscalização, a estruturação e operacionalização de processos de obtenção de dados primários por meio do monitoramento e acompanhamento contínuo de usos de recursos hídricos de domínio estadual, em bacias hidrográficas a serem priorizadas.

Em resposta às obrigações delineadas para o cumprimento desta meta, informamos que no dia 31 de janeiro de 2025 foram encaminhados, por meio de ofício via protocolo eletrônico da ANA (Figura 1), os documentos listados abaixo, demonstrando o comprometimento do Imasul com a fiscalização e o monitoramento de usos de recursos hídricos.

- 1. Estudo para subsidiar proposta de criação ou revisão de normativo de fiscalização do uso de recursos hídricos:
- 2. Planejamento anual das ações de fiscalização do uso de recursos hídricos;
- 3. Relatório contendo a avaliação das ações de fiscalização do uso de recursos hídricos realizadas no ano de 2024; e
- 4. Proposta de normativo para o automonitoramento do uso de recursos hídricos.

Figura 1 - Comprovante de envio dos documentos para comprovação da meta 1.7, dia 31 de janeiro de 2025

Para o cumprimento da meta 1.7 nesse 2º período do Progestão foram atendidos aos critérios II, IV e V. Os critérios e os produtos referentes a esta meta estão detalhados a seguir:

CRITÉRIO II: Elaboração de propostas de normativos ou de adequação de normativos existentes visando o estabelecimento de procedimentos para implementação das ações de fiscalização, apuração de infrações e a aplicação de penalidades, preferencialmente, em harmonização com os normativos vigentes em nível federal (Peso deste critério = 30% apenas para o 2º Período)

PRODUTOS: Para o atendimento do critério II foram elaborados dois documentos: estudo para subsidiar proposta de criação ou revisão de normativo de fiscalização do uso de recursos hídricos e proposta de normativa para o estabelecimento de procedimentos para implementação das ações de fiscalização do uso de recursos hídricos (Resolução Semadesc nº XX/2025).

CRITÉRIO III: Elaboração do Planejamento Anual de Fiscalização e apresentação de relatório contendo a avaliação das ações executadas no ano anterior (Peso deste critério = 30% para o 1º e 2º períodos.

Breve descrição das ações de fiscalização de uso de recursos hídricos realizadas em 2024


A fiscalização do uso de recursos hídricos no Mato Grosso do Sul está amparada por dispositivos legais, como as Leis Estaduais nº 2.406/2002 e nº 6.166/2023, Decreto Estadual nº 13.990/2014 e Resolução Semagro nº 774/2022. Além disso, conta com alguns instrumentos como Laudo de Constatação, a Notificação e o Auto de Infração.

Em 2024 várias ações de fiscalização foram realizadas com ênfase na captação superficial, captação subterrânea e barramentos. Foram verificadas a regularidade das outorgas e o atendimento de condicionantes das Portarias, num total de aproximadamente 1200 empreendimentos fiscalizados.

As ações fiscalizatórias no âmbito do Imasul são realizadas pelos técnicos da Gerência de Recursos Hídricos com apoio da Gerência de Controle e Fiscalização. Essas ações ocorrem de forma documental, por meio do sistema Siriema e de imagens de satélite, bem como de forma presencial, por meio de vistorias in loco. Em campo são realizadas medições e coletadas informações com o uso de equipamentos como medidor de vazão, drone, tablet, entre outros.



Preparando drone para fiscalização, Chapadão do Sul, MS



Fiscalização de poço, Campo Grande, MS



Fiscalização de barragem, Bonito, MS



Fiscalização de barragem por drone, Coxim, MS



Equipe de fiscalização acompanhando enchimento de reservatório, Chapadão do Sul, MS

Em setembro de 2024 foi realizada uma campanha de caráter preventivo para os usuários com barramentos não regularizados. Foram enviadas notificações visando informar os usuários sobre suas obrigações legais e combater possíveis impactos decorrentes do funcionamento irregular de barramentos.



Fiscalização de irrigação, Jateí, MS



Fiscalização de irrigação por drone, Rio Brilhante, MS



Fiscalização de aquicultura por drone, Itaporã, MS



Fiscalização de barragem em atividade turística por drone, Bonito, MS

As fiscalizações realizadas resultaram na emissão de diversas autuações e notificações visando assegurar o cumprimento das normativas e autorizações estabelecidas. No total, foram lavrados 480 autos de infração devido a irregularidades no uso dos recursos hídricos.




Fiscalização de poço tubular, Água Clara, MS



Fiscalização de poço tubular, Sidrolândia, MS

O monitoramento de uso de recursos hídricos está previsto no Decreto Estadual nº 13.990/2014, que regulamenta a outorga e a fiscalização de recursos hídricos no Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o decreto, o outorgado deve implantar e manter o monitoramento da vazão captada e ou lançada e da qualidade do efluente, encaminhando à autoridade outorgante os dados observados ou medidos na forma estabelecida no ato da outorga.







Medição de vazão no Rio São Domingos, Itaporã, MS

Assim, para a apresentação deste monitoramento, o outorgado deve preencher um formulário disponível no site do Imasul (hidricos/) e anexá-lo a sua DURH (Declaração de Uso de Recursos Hídricos) no Siriema (Sistema Imasul de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente. Caso o outorgado não apresente o relatório, a condicionante será considerada não atendida, ficando sujeito a penalidade.

Em 2024, foi verificado no sistema Siriema o cumprimento das condicionantes de monitoramento de 242 DURH, dos quais 162 possuíam relatórios anuais anexados, ou seja, 67% das declarações, conforme mostrado no Gráfico 1.




Gráfico 1 - Distribuição das DURH quanto à Apresentação de Relatórios Anuais

Foi analisado um total de 645 monitoramentos, sendo 591 (91,63%) de captação superficial, 19 (2,95%) de barramento e 35 (5,43%) de lançamento de efluentes, conforme mostrado no Gráfico 2.



Gráfico 2 - Monitoramentos fiscalizados por tipo de interferência

Durante o ano de 2024, as quinze bacias hidrográficas do estado foram monitoradas. São elas: Sucuriú, Pardo e Ivinhema, Amambai, APA, Aporé, Correntes, Iguatemi, Miranda, Nabileque, Negro, Quitéria, Santana, Taquari e Verde. As ações de monitoramentos tiveram maior foco nas bacias do rio Sucuriú, Ivinhema e Pardo devido à sua importância econômica e ambiental.

Os outorgados que não apresentaram os monitoramentos foram notificados e autuados por infração, conforme previsto no art. 24, inciso III do Decreto Estadual n^{o} 13.990/2014.

PRODUTOS: Para o atendimento do critério III, foram elaborados dois documentos: um relatório contendo a avaliação das ações de fiscalização do uso de recursos hídricos realizadas no ano de 2024 e o planejamento anual das ações de fiscalização do uso de recursos hídricos para 2025, disponível abaixo na Tabela 1.

Tabela 1 - Planejamento anual das ações de fiscalização para 2025

Nº	BACIA HIDROGRÁFICA FISCALIZADA	OBJETIVO DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	
1	UPG Pardo (município de Campo Grande)	Fiscalização dos usos de recursos hídricos para lançamentos de efluentes	
2	UPG Ivinhema (município de Dourados)	Regularização dos usos de recursos hídricos de captação subterrânea	
3	UPG Pardo	Regularização de segurança de barragens	
4	UPG Apa Miranda	Regularização de segurança de barragens	
5	UPG Verde	Fiscalização dos usos de recursos hídricos de captação subterrânea e geração de energia hidrelétrica	
6	UPG Ivinhema	Verificação dos usos nas atividades de irrigação inclusive de barragens e piscicultura	
7	UPG Miranda	Verificação dos usos nas atividades de irrigação inclusive de barragens	
8	Todas UPG's	Verificação dos monitoramentos de usos outorgados	

CRITÉRIO IV: Elaboração de propostas de normativos ou de adequação de normativos legais e regulamentares com definição de critérios para o monitoramento e acompanhamento contínuo dos usos de recursos hídricos (superficial e subterrâneo, quando couber), para usuários específicos (considerando sua significância) em bacias hidrográficas a serem priorizadas, podendo ser adotadas tecnologias disponibilizadas pela ANA (Peso deste critério = 20% para o 1º Período e 40% para o 2º Período)

PRODUTO: Para o critério IV, foi elaborada uma proposta de normativo que estabelece a obrigatoriedade do automonitoramento do uso da água pelos usuários regularizados em corpos de domínio do Estado de Mato Grosso do Sul.

METAS ESTADUAIS - CRITÉRIOS DE FATOR DE REDUÇÃO

Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos do Progestão

	APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO	Ano:	2024
Instituição:	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL	UF:	MS
D	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	META OU VARIÁVEL DO PROGESTÃO	VALOR APLICADO
1	Diárias		46.923,95
1.1	Viagem de campo (Fiscalização em atividades de recursos hídricos e segurança de barragens)		46.923,95
1.3			
1.4			
1.5	0		0.00
2.1	Passagens		0,00
2.2			
2.3			6
2.4			
3	Material de consumo	1	700,00
3.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		700,00
3.2	(March 1997)		
3.3			
3.5			
4	Material permanente		0,00
4.1		N 2	
4.2			
4.4			
4.5			
5	Despesas com imóveis		0,00
5.1			
5.2 5.3			
5.4			
5.5	6 161	The African Af	5 Lucina cercai
6	Contratação de pessoal		1.381.765,61
6.1			1.381.765,61
6.3			
6.4			
6.5	Francisco de Indonesiales		2.00
7.1	Serviços de informática		0,00
7.2			6
7.3			
7.4			
7.5	Serviços de comunicação		0,00
8.1	Service Community		2,00
8.2			
8.3			-
8.4 8.5			
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento		0,00
9.1			
9.2			
9.3 9.4			
9.5			1.
10	Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados		0,00
10.1			
10.2			
10.4			
10.5		S (2)	
11.1	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos		0,00
11.2			
11.3			
11.4			
11.5	Despetas com a rede hidrometeorológico e colo de cituação	A. A.	0,00
12.1	Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação		0,00
12.2		3	
12.3		(A)	
12.4			
12.5	Monitoramento da qualidade da água		0,00
13.1		8 2	5,00
13.2		1	
13.3			
13.4			
14	Segurança de barragens		0,00
14.1			
14.2			
14.3			
14.5			
15	Fiscalização de uso de recursos hídricos		0,00
15.1			
15.2	P. S.	5	

15.4		
15.5		
16	Outras despesas	0,00
16.1		
16.2		
16.3		
16.4		
16.5		
TOTAL DE D	ESPESAS	1.429.389,56
ID	277	DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS
1	Saldo dos recursos do ano anterior	1.657.719,05
2	Parcela Progestão recebida no ano	1.400.659,93
- 8	Rendimentos ao final do ano	125.949,10
	Devoluções e/ou restituições	
4		
4 TOTAL DAS		3.184.328,08
	RECEITAS	3.184.328,08 1.754,938,52

TABELA RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO

Nº	DESPESA	2024			
1	Diárias	46.923,95			
2	Passagens	•			
3	Material de consumo	700,00			
4	Material permanente	-			
5	Despesas com imóveis	•			
6	Contratação de pessoal	1.381.765,61			
7	Serviços de informática	•			
8	Serviços de comunicação	•			
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	•			
10	Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados	•			
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	•			
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação	-			
13	Monitoramento da qualidade da água	-			
14	Segurança de barragens	-			
15	Fiscalização de uso de recursos hídricos	-			
16	Outras despesas	-			
	TOTAL DAS DESPESAS	1.429.389,56			
1	Saldo dos recursos do ano anterior	1.657.719,05			
2	Parcela Progestão recebida no ano	1.400.659,93			
3	Rendimentos ao final do ano	125.949,10			
4	Devoluções e/ou restituições	-			
	TOTAL DAS RECEITAS	3.184.328,08			
	SALDO EM CONTA CORRENTE	1.754.938,52			
PER	PERCENTUAL ANUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO ACUMULADO 44,89				



Formulário de Autoavaliação

AGÊNCIANACIONAL DE ÁGUAS Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO/3º ciclo

2024

Quadro-Resumo

		World and	Nível Alcançado
		Variáveis	(Autoavaliação)
	1.1)	Organização Institucional	4
META II.2 –	1.2)	Gestão de Processos	3
Variáveis Legais,	1.3)	Arcabouço Legal	3
Institucionais	1.4)	Conselho Estadual de Recursos Hídricos	5
e de Articulação	1.5)	Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados	4
Social	1.6)	Agências de Água ou de Bacia ou Similares	1
	1.7)	Comunicação Social e Difusão de Informações	2
	1.8)	Capacitação	3
	1.9)	Articulação com Setores Usuários e Transversais	3

	Variáveis	Nível Alcançado	
		variaveis	(Autoavaliação)
	2.1)	Balanço Hídrico	3
	2.2)	Divisão Hidrográfica	3
META II.3 – Variáveis de	2.3)	Planejamento Estratégico	3
Planejamento	Dlane Estadual de		4
		3	
			4
	2.7)	Estudos Especiais de Gestão	3

META II.4 – Variáveis de Variáveis Nível Alcançado (Autoavaliação)

Informação e		Infraestrutura de Dados Espaciais sobre Recursos	
Suporte	3.1)		4
Suporte		Cadastro de Usuários, Usos e	
	3.2)	Interferências	3
		Monitoramento	
	3.3)	Hidrológico	4
	1010000	Monitoramento de	
	3.4)	Qualidade de Água	4
		Sistema de	
	3.5)	Informações	3
		Pesquisa,	
		Desenvolvimento e	2
	3.6)	Inovação	
		Modelos e Sistemas de	
	3.7)	Suporte à Decisão	3
		Gestão de Eventos	
	3.8)	Críticos	3

		Variáveis	Nível Alcançado (Autoavaliação)
	4.1)	Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos Fiscalização do Uso dos	4
	4.2)		3
META II.5 – Variáveis	4.3)	Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	1
Operacionais	4.4)	Sustentabilidade Financeira	3
	4.5)		2
	4.6)	Fundo Estadual de Recursos Hídricos	2
	4.7)	Programas e Projetos Indutores	2
	4.8)	Alocação Negociada de Água	2

ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL JAIME ELIAS VERRUCK
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS CERH-MS

(a) Apresentação anual, pela Entidade Estadual, da situação da Gestão de Recursos Hídricos na Assembleia Legislativa (FRa)



No V Seminário Estadual da Água, realizado no dia 18 de março de 2024, o gerente de recursos hídricos do Imasul apresentou um panorama detalhado sobre a gestão de recursos hídricos no estado de Mato Grosso do Sul, em cumprimento ao programa do pacto da gestão das águas (Progestão). O evento, que teve como tema "Os desafios da gestão sustentável das bacias do Paraná e do Paraguai", abordou políticas públicas e práticas de gestão sustentável, com a participação de especialistas e representantes do poder público, academia e sociedade civil, promovendo o debate sobre o melhor aproveitamento dos recursos hídricos para as gerações atuais e futuras.

(b) Aplicação dos recursos do Progestão (FRb)


Na data de hoje, 31 de março de 2025, foi apresentado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos o relatório sobre a aplicação dos recursos financeiros do Progestão. Destacou-se o uso dos recursos para a contratação de novos servidores para a gestão de recursos hídricos, com o objetivo de fortalecer a equipe técnica do Imasul. O montante total repassado foi de R\$ 9.815.594,58, dos quais R\$ 7.836.350,68 foram efetivamente aplicados em diversas ações.

Apresentação anual dos desembolsos realizados com recursos do Progestão para a ANA e CERH

Nº	DESPESA	202
1	Diárias	46.923,95
2	Passagens	-
3	Material de consumo	700,00
4	Material permanente	
5	Despesas com imóveis	
6	Contratação de pessoal	1.381.765,6
7	Serviços de informática	
8	Serviços de comunicação	-
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	
10	Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados	
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação	
13	Monitoramento da qualidade da água	
14	Segurança de barragens	
15	Fiscalização de uso de recursos hídricos	-
16	Outras despesas	
	TOTAL DAS DESPESAS	1.429.389,5
1	Saldo dos recursos do ano anterior	1.657.719,0
2	Parcela Progestão recebida no ano	1.400.659,9
3	Rendimentos ao final do ano	125.949,1
4	Devoluções e/ou restituições	
	TOTAL DAS RECEITAS	3.184.328,0
	SALDO EM CONTA CORRENTE	1.754.938,5
DED	CENTUAL ANUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO ACUMULADO	44,89

(c) Desembolso anual dos recursos em relação ao montante acumulado na conta corrente Progestão (FRc)

O desembolso anual dos recursos em relação ao montante acumulado na conta corrente do Progestão ficou em 44,89%. Esse percentual reflete a execução dos recursos financeiros durante o ano, com um saldo em conta corrente de R\$ 1.754.938,52. Esse valor é resultado das receitas provenientes do saldo do ano anterior, da parcela do Progestão recebida no ano e dos rendimentos gerados, considerando as despesas realizadas em diversas áre



Folha: 1 NUP: 83.016.518-2025 Documento: 75631998

Nome: LEONARDO SAMPAIO COSTA

Data: 31/03/2025



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEMADESC. CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERH.

RESOLUÇÃO CERH/MS Nº 91, de 31 de março de 2025.

Aprova o cumprimento das Metas de Gestão de Água no âmbito do Sistema Estadual do PROGESTÃO – 2024

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MATO GROSSO DO SUL - CERH, no uso de suas atribuições legais, e considerando as deliberações da 56º Reunião Ordinária realizada em 31 de março de 2025;

Considerando adesão do Estado de Mato Grosso do Sul ao Pacto Nacional de Gestão das Águas pelo DECRETO 13.649 de 6 de junho de 2013;

Considerando que compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MS) acompanhar e atestar o cumprimento das metas contratuais do PROGESTÃO;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o cumprimento do quadro de Metas de Gestão de Água no Âmbito do Sistema Estadual, a Aplicação dos Recursos Financeiros do PROGESTÃO e as Metas de Investimentos referentes ao Período 2024, conforme anexos.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado eletronicamente por: JAIME ELIAS VERRUCK CPF: ***.517.771-**



JAIME ELIAS VERRUCK

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC)

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MS



Folha: 2 NUP: 83.016.518-2025 Documento: 75631998 Nome: LEONARDO SAMPAIO COSTA Data: 31/03/2025



Formulário de Autoavaliação

Avaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO/3º ciclo

2024

Quadro-Resumo

	Variáveis	Nível Alcançado
		(Autoavaliação)
	1.1) Organização Institucional	4
	1.2) Gestão de Processos	3
META II.2 – Variáveis	1.3) Arcabouço Legal	3
Legais, Institucionais e	1.4) Conselho Estadual de Recursos Hídricos	5
de Articulação Social	1.5) Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados	4
	1.6) Agências de Água ou de Bacia ou Similares	1
	1.7) Comunicação Social e Difusão de Informações	2
	1.8) Capacitação	3
	1.9) Articulação com Setores Usuários e Transversais	3
	Variáveis	Nível Alcançado
		(Autoavaliação)
	2.1) Balanco Hídrico	3

		Variáveis	Nivel Alcançado
			(Autoavaliação)
	2.1)	Balanço Hídrico	3
META II.3 – Variáveis	2.2)	Divisão Hidrográfica	3
de Planejamento	nejamento 2.3) Pla	Planejamento Estratégico	3
•	2.4)	Plano Estadual de Recursos Hídricos	4
	2.5)	Planos de Bacias Hidrográficas	3
	2.6)	Enquadramento dos Corpos d'Água	4
	2.7)	Estudos Especiais de Gestão	3

	Variáveis	Nível Alcançado
		(Autoavaliação)
META II.4 – Variáveis	3.1) Infraestrutura de Dados Espaciais sobre Recursos Hídricos (IDE-RH)	4
de Informação e	3.2) Cadastro de Usuários, Usos e Interferências	3
Suporte	3.3) Monitoramento Hidrológico	4
	3.4) Monitoramento de Qualidade de Água	4
	3.5) Sistema de Informações	3
	3.6) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	2
	3.7) Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão	3
	3.8) Gestão de Eventos Críticos	3

	Variáveis	Nível Alcançado
		(Autoavaliação)
	4.1) Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos	4
META II.5 – Variáveis	4.2) Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos	3
Operacionais	4.3) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	1
•	4.4) Sustentabilidade Financeira	3
	4.5) Infraestrutura Hídrica	2
	4.6) Fundo Estadual de Recursos Hídricos	2
	4.7) Programas e Projetos Indutores	2
	4.8) Alocação Negociada de Água	2
Assinado eletronic ANDRE BORGES	amente por: BARROS DE ARAUJO	

CPF: ***.157.491-** ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

JAIME ELIAS VERRUCK CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS CERH-MS



Folha: 3 NUP: 83.016.518-2025 Documento: 75631998 Nome: LEONARDO SAMPAIO COSTA Data: 31/03/2025

	APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO	Ano:	2024
Instituição:	Instituição: Instituto de meio ambiente de mato grosso do sul - imasul	-in	MS
Ol.	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	META OU VARIÁVEL DO PROGESTÃO	VALOR APLICADO
1	Diárias		46.923,95
1.1	Viagem de campo (Fiscalização em atividades de recursos hídricos e segurança de barragens)		46.923,95
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
2	Passagens		00'0
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
3	Material de consumo		200'002
3.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		700,007
33	,		
33			
5			
3.4			
3.5			
4	Material permanente		00'0
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			
4.5			
2	Despesas com imóveis		00'0
5.1			
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
9	Contratação de pessoal		1.381.765,61
6.1			1.381.765,61
6.2			
6.3			
6.4			
6.5			
7	Serviços de informática		00'0
7.1			
Fsse docum	Esse documento foi assinado por JAIME ELIAS VERRUCK e ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e-	to e suas assinaturas acesse https://sign.e-	

Esse documento foi assinado por JAIME ELIAS VERRUCK e ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/Y6RMU-YE43S-HBN8X-MNZHY



Folha: 4 NUP: 83.016.518-2025 Documento: 75631998 Nome: LEONARDO SAMPAIO COSTA Data: 31/03/2025

7			
7.7			
7.3			
7.4			
7.5			
8	Serviços de comunicação		00'0
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5			
6	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento		00'0
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
10	Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados		00'0
10.1			
10.2			
10.3			
10.4			
10.5			
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos		00'0
11.1			
11.2			
11.3			
11.4			
11.5			
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação		00'0
12.1			
12.2			
12.3			
12.4			
12.5			
13	Monitoramento da qualidade da água		00'0
13.1			
13.2			
13.3			
13.4			
13.5			
14	Segurança de barragens		00'0
14.1			
14.2			
14.3			
Fisse docum	Esse documento foi assinado nor JAIME ELIAS VERRUCK e ANDRE BORGES BARROS DE ARALLIO. Para validar o documento	pento e suas assinaturas acesse https://sign.e-	

Esse documento foi assinado por JAIME ELIAS VERRUCK e ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/Y6RMU-YE43S-HBN8X-MNZHY

Folha: 5 NUP: 83.016.518-2025 Documento: 75631998 Nome: LEONARDO SAMPAIO COSTA Data: 31/03/2025

1//		
† L		
14.5		
15	Fiscalização de uso de recursos hídricos	00'0
15.1		
15.2		
15.3		
15.4		
15.5		
16	Outras despesas	00'0
16.1		
16.2		
16.3		
16.4		
16.5		
TOTAL DE DESPESAS	PESAS	1,429.389,56
Q	DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS	ITAS
1	Saldo dos recursos do ano anterior	1.657.719,05
2	Parcela Progestão recebida no ano	1.400.659,93
3	Rendimentos ao final do ano	125.949,10
4	Devoluções e/ou restituições	
TOTAL DAS RECEITAS	CEITAS	3.184.328,08
SALDO PROGESTÃO	STÃO	1.754.938,52
PERCENTUAL	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO NO ANO EM RELAÇÃO AO ACUMULADO	44,9%



Folha: 6 NUP: 83.016.518-2025 Documento: 75631998 Nome: LEONARDO SAMPAIO COSTA Data: 31/03/2025

TABELA RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGESTÃO

Nº	DESPESA	2024
1	Diárias	46.923,95
2	Passagens	-
3	Material de consumo	700,00
4	Material permanente	-
5	Despesas com imóveis	-
6	Contratação de pessoal	1.381.765,61
7	Serviços de informática	-
8	Serviços de comunicação	-
9	Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento	-
10	Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados	-
11	Planos de bacia e estudos em recursos hídricos	-
12	Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação	-
13	Monitoramento da qualidade da água	-
14	Segurança de barragens	-
15	Fiscalização de uso de recursos hídricos	-
16	Outras despesas	-
	TOTAL DAS DESPESAS	1.429.389,56
1	Saldo dos recursos do ano anterior	1.657.719,05
2	Parcela Progestão recebida no ano	1.400.659,93
3	Rendimentos ao final do ano	125.949,10
4	Devoluções e/ou restituições	-
TOTAL DAS RECEITAS		3.184.328,08
SALDO EM CONTA CORRENTE		1.754.938,52
P	ERCENTUAL ANUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO ACUMULADO	44,89%



Meta de Investimento 2024

- SEMADESC entrega duas escavadeiras e uma motoniveladora para os municípios de Água Clara, Nova Alvorada do Sul e Pedro Gomes para Programa de conservação de Agua e Solo . - R\$ 2.486.000,00
- SEMADESC firma convênio com Instituto Taquari Vivo para ações de conservação de água e solo na região de Bonito e Bodoquena – R\$ 1.199.000,00
- SEMADESC Com parceria com Itaipu e CONISUL repassou mais 22 milhões para o Prosolo em 14 municípios da Região Sul do Estado
- ✓ Imasul contratou mais 8 servidores efetivos para gestão de Recursos Hídricos através de concurso de prova de titulo - R\$ 230.000,00
- Imasul fez Projeto de desassoreamento do lago do Parque das Nações Indígenas Projeto de R\$ 611.000,00
- Repasse UEMS para desenvolvimento de produtos e bolsistas para Imasul ND 33904801 -Bolsa Auxílio
















 Compra de computador para novos servidores e novo escritório do Imasul no Carandá – Novo espaço da Gerencia de Recursos Hídricos – R\$ 696.430,00



✓ Compra de equipamento para fiscalização de recursos Hídricos (Drone, Tablet, gravadores para reuniões com IA, Servidores para gravação em nuvens, Etc.. - R\$ 113.000,00



Nota de Crédito para UEMS coverne de Euzado de Natio docado de Las Constantes de Euzado de Natio decado de Las Constantes de Co



Total de Investimento em Recursos Hídricos em 2024: R\$ 27.335.430,00

Esse documento foi assinado por JAIME ELIAS VERRUCK e ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.ems.ms.gov.br/validate/Y6RMU-YE43S-HBN8X-MNZHY





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y6RMU-YE43S-HBN8X-MNZHY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ JAIME ELIAS VERRUCK (CPF ***.517.771-**) em 31/03/2025 12:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

10.43.2.83 Lat: -20,443955 Long: -54,561997

Precisão: 5931 (metros)

Autenticação ECM-PROC-ADM

Aplicação externa

hF2AnolEciqgWd43YGaNr+Kly1FtGQ0Yp2nrWBqlap8=

SHA-256

✓ ANDRE BORGES BARROS DE ARAUJO (CPF ***.157.491-**) em 31/03/2025 15:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

10.8.2.45 Lat: -20,440124 Long: -54,557986

Precisão: 16 (metros)

Autenticação ECM-PROC-ADM

Aplicação externa

cY2pcRTE6MsNwn+Wad9/j3QdfUx9u69joaLAKNh8pEE=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Y6RMU-YE43S-HBN8X-MNZHY

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate